

Boo herrgård och kapell

Antikvarisk kontroll vid reovering av golv, Boo kapell, Boo socken,
Nacka kommun, Södermanland

Lisa Sundström
Rapport 2009:12

Boo herrgård och kapell

Antikvarisk kontroll vid renovering av golv, Boo kapell, Boo socken, Nacka kommun, Södermanlan

Lisa Sundström
Rapport 2009:12

Rapporten finns i PDF-format på adressen
stockholms.lans.museum



Sickla Industriväg 5B, 131 54 Nacka
Tel 08-586 194 00 Fax 08-32 32 72
Webb: stockholms.lans.museum

© Stockholms läns museum
Produktion: Stockholms läns museum

Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande 97.0133

Nacka 2009

Innehåll

Sammanfattning av utförda åtgärder	7
Administrativa uppgifter	7
Byggnadshistorik med relevans för ärendet	7
Utförda åtgärder	8
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder	12

Sammanfattning av utförda åtgärder

Arbetet har bestått i byte golv p g a rötskadat underlag i vapenhuset i Boo kapell.

Administrativa uppgifter

Objekt: Boo kapell

Socken: Boo

Kommun: Nacka

Landskap: Södermanland

Arbetshandlingar: -

Länsstyrelsens beslut: 434-08-95088

Byggherre/beställare: Henrik Ribbing, Boo herrgård och kapell

Bygglédare/arkitekt: Ivan Fredriksson, Bröderna Fredriksson i Saltsjö-Boo

Antikvarisk kontrollant: Stockholms läns museum, Lisa Sundström

Byggnadstid: mars 2009

Antikvarisk slutbesiktning: 2 april 2009

Byggnadshistorik med relevans för ärendet

Boo Herrgård och kapell är uppfört under 1720-talet efter ritningar av Nicodemus Tessin d.y. Anläggningen är sedan 1977 byggnadsminne enligt kulturminneslagen.



Boo kapell med vapenhusentrén. Foto: Lisa Sundström. Bildnr: lp20090159.

Utförda åtgärder

Det befintliga golvet utgjordes till hälften av ett smalare brädgolv, ca 9,5 cm brett och till hälften av ett något äldre brädgolv, ca 12 cm brett. Det 12 cm breda golvet hade undertill en pärlspontprofil och härrör troligen från en bröstningspanel som tidigare funnits i kapellets långhus. De smalare golvbrädorna är lagda vid ett byte av golv i hela kapellet omkring 1947.



Det befintliga golvet med brädor i olika bredder. Foto: Lisa Sundström. Bildnr: lp20090160.

Under det befintliga golvet låg delvis ett ca 20 cm brett golv spikade med handsmidd spik, liggande i motsatt riktning befintligt golv. Golvet var rötskadat och visade spår på tidigare angrepp av skadedjur. I ett förrådsutrymme under trappan ligger ett lika brett golv som inte uppvisar några skador.



Under det befintliga golvet låg till hälften ett bredare brädgolv. Foto: Lisa Sundström. Bildnr: lp20090161.



Det bredare brädgolvet var kraftigt skadat. Foto: Lisa Sundström. Bildnr: lp20090162.

Golvet i vapenhuset hade rötskador och avlägsnades, med undantag av golvet i förrådsutrymmet.



Det befintliga golvet avlägsnades. Foto: Lisa Sundström. Bildnr: lp20090163.

Nytt underlag utfördes av golvbjälkar med måttet 145 x 45 mm på trädgårdsplattor av betong.

Nytt furugolv lades av fabrikket Föllinge AB, produkt Salsgolv, med måtten 225 mm brett och 30 mm tjockt.



Nytt golv av furu lades på samma ledd som det befintliga underliggande breda golvet. Foto: Lisa Sundström. Bildnr: lp20090164.



Det nya furugolvet vid trappan. Foto: Lisa Sundström. Bildnr: lp20090165.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Arbetet är utfört i enlighet med länsstyrelsens beslut.