

# Ingarö kyrka

Antikvarisk medverkan vid renovering av klockstapeln vid Ingarö kyrka,  
Ingarö socken, Värmdö kommun, Uppland

*Lisa Sundström*  
Rapport 2011:36



STOCKHOLMS  
LÄNS MUSEUM



# Ingarö kyrka

Antikvarisk medverkan vid renovering av klockstapeln vid Ingarö kyrka,  
Ingarö socken, Värmdö kommun

*Lisa Sundström*  
Rapport 2011:36

*Bild omslag: Ingarö klockstapel efter utförda arbeten, bildnr: lp20110941,  
Foto: Lisa Sundström.*

Rapporten finns i PDF-format på adressen  
[www.stockholmslansmuseum.se](http://www.stockholmslansmuseum.se)



Sickla Industriväg 5B, 131 54 Nacka  
Tel 08-586 194 00 Fax 08-32 32 72  
Webb: [stockholmslansmuseum.se](http://stockholmslansmuseum.se)

© Stockholms läns museum  
Produktion: Stockholms läns museum

Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande 97.0133

---

Nacka 2011

## Innehåll

Sammanfattning av utförda åtgärder.....	6
Administrativa uppgifter .....	6
Byggnadshistorik med relevans för ärendet.....	6
Utförda åtgärder .....	6
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder.....	7

## Sammanfattning av utförda åtgärder

Under våren och sommaren 2011 har klockstapeln vid Ingarö kyrka renoverats. Arbetena har i huvudsak bestått i trälagningar och ommålningsarbeten.

## Administrativa uppgifter

Objekt: Ingarö kyrka  
Socken: Ingarö socken  
Kommun: Värmdö kommun  
Landskap: Uppland  
Arbetshandlingar: Ingarö klockstapel, fasadrenovering, Krister Berggren  
Byggkonsult AB, 2010-06-13  
Länsstyrelsens beslut: d.nr: 433-10-12241, 2010-09-09  
Byggherre/beställare: Svenska kyrkan i Gustavsberg-Ingarö församling  
Entreprenörer: OA Byggen AB, Lennart Olsson  
Martin Nilssons Måleri  
Antikvarisk kontrollant: Stockholms läns museum genom Lisa Sundström  
Byggnadstid: Vår – Sommar 2011  
Antikvarisk slutbesiktning: 2011-09-13

## Byggnadshistorik med relevans för ärendet

Den nuvarande klockstapeln är byggd år 1871 och står på en liten bergshöjd sydost om kyrkan. Klockstapeln är klädd med rödmålad locklistpanel och täckt med svart plåttak. Ursprungligen var taket klätt med spån men ersattes av plåt 1907. Dörr och ljudluckor är svarta. Av de två klockorna är en gjuten i Stockholm år 1634 och inköpt av församlingen år 1818, och den andra gjuten hos Bergholtz i Stockholm i samband med klockstapelns uppförande år 1871. Klockstapelns yttre panel, dörr och ljudluckor är nytillverkade år 1949.

## Utförda åtgärder

Fotbrädor och vattbrädor däröver har förnyats lika befintligt.

Över en horisontell list i klockstapelns halva höjd var panelen i gott skick och har ej åtgärdats. Listen var dock rötskadad och har ersatts med ny lika befintlig.

Dörren var kraftigt skadad nedtill och bedömdes efter isärtagning vara i sådant dåligt skick att den nytillverkades lika befintlig med återanvändande av bandgångjärn.


Ljudluckorna hade rötskade brädor i varierande utsträckning. Skadat virke har ersatts med lika befintligt och ljudluckorna justerats.

Skadade panelbrädor och locklist har ersatts med ny lika befintlig. Framförallt den södra sidans panel var i dåligt skick. På övriga sidor har i huvudsak skadad locklist skarvats eller ersatts lika befintlig.

Fasaderna har därefter målats med Falu ljus rödfärg och dörr och ljudluckor i svart oljefärg såsom tidigare.

## Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Arbetena är väl utförda och i enlighet med länsstyrelsens tillståndsbeslut.



*Klockstapeln före utförda arbeten, bildnr: lp20110939.*





*Rötskadad dörr och panel före utförda arbeten. Foto: Lisa Sundström, bildnr lp20110940.*