

Två båthus vid Södersjön

Antikvarisk kontroll, Södersjön, Lådna S:4, Värmdö socken
och kommun, Uppland

Lisa Sundström
Rapport 2003:6

Innehåll

Bakgrund	4
Utförda arbeten	4
Administrativa uppgifter	4
Bilder före och efter upprustning	5

STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Box 6176 102 33 Stockholm
Tel 08-690 69 60 Fax 08-32 32 72
Besöksadress: Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6
Hemsida www.lansmuseum.a.se

Rapporten finns i PDF-format på hemsidan

© Stockholms läns museum
Produktion: Stockholms läns museum
Redaktionell bearbetning: Åsa Lundström

Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande 97.0133
Stockholm 2003

Bakgrund

Stockholms läns museum har, enligt Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 2001.05.02 angående bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, utfört antikvarisk kontroll av arbetena utförda på två båthus på Lådna.

Båthusen ligger i en grupp om fyra båthus varav de två övriga ägs av Skärgårdsstiftelsen. Stiftelsens båthus renoverades 1997.

Husen är ca 150 år gamla och ligger i en miljö med mycket gamla anor som båtplats. De utgör typiska exempel på båthus i Stockholms mellanskärgård.

Det större och högre huset var avsett för storbåtar och skötbåtar. Det är uppfört av gammalt, återanvänt timmer, försedd med sadeltak och grundlagt på stenkistor. Takstommen är utförd av rundvirke, medan innergolv och dyligt är av halverat rundvirke. Taket, som ursprungligen varit täckt med vass, är nu belagt med enkupigt lertegel.

Det lägre båthuset, har pulpettak täckt med korrugerad plåt. Stommen är utförd av bilat rundtimmer samt panelad med brädor. Denna byggnad var avsedd för gårdens kofärja.

Stenkistorna som bägge husen vilar på hade gett vika och behövde ersättas. Husen hade satt sig och provisoriskt stöttats upp. För att kunna ersätta stenkistorna måste husen först tas ned.

Utförda arbeten

Arbetena har utförts av ägarna själva, Inge och Torbjörn Österman, Lådna.

Upprustningen har bestått av att ersätta de stenkistor som båthusen vilar på samt återuppbyggnad av båthusen med återanvändning av nedtaget virke i så stor omfattning som möjligt.

Muddring har utförts och nya stenkistor och bryggdäck har tillverkats. Husen har sedan återuppförts. Rötskadat virke har ersatts med virke från öns skog, bilat och sågat på plats. Husen har rödfärgats med äkta Falu rödfärg.

Bryggvirke, vindskivor och portar kommer vid varmare säsong att tjärstrykas.

Administrativa uppgifter

Länsmuseets d.nr	2001:174
Länsstyrelsens d.nr	2002-00-9651
Personal	Lisa Sundström
Foto	Inge Österman/Lisa Sundström
Den fullständiga fotodokumentationen förvaras på Stockholms läns museum	



Bildbeteckning: lx20020317. Före upprustning.



Bildbeteckning: lx20020316. Efter upprustning.