

Montering av fotrännor och stuprör på

Fasterna kyrka

Antikvarisk kontroll, Fasterna kyrka, Fasterna socken, Norrtälje kommun, Uppland

Kersti Lilja

Rapport 2003:30

 **STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM**

Box 6176 102 33 Stockholm

Tel 08-690 69 60 Fax 08-32 32 72

Besöksadress: Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6

© Stockholms läns museum

Produktion: Stockholms läns museum

Redaktionell bearbetning: Kersti Lilja

Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande 97.0133

Stockholm 2003

Antikvarisk kontroll

Kort historik och bakgrund

Fasterna kyrka är en pampig och stram kyrka från sekelskiftet 1700/1800. Kyrkans plan är korsformig och över korsmitten finns ett trätorn. Taket är belagt med plåt som ansluter till en kraftfull profilerad takfot.

Rimbo Pastorat ansökte om att få montera fotrännor och stuprör på Fasterna kyrkas plåttak enligt beskrivning utförd av Roslagens plåtkonsult AB (2003-05-02). Kyrkan saknade fotrännor och stuprör vilket hade förorsakat skador i fasadernas puts. Länsstyrelsen lämnade tillstånd till arbetena vilka utfördes under sommaren 2003. Entreprenör för arbetena var Lardners plåtslageri, Hallstavik. Stockholms läns museum var antikvarisk kontrollant vid arbetena. Slutbesiktning ägde rum 2003-09-18.

Utförda arbeten 2003

Plåt

Fotrännor, utkastare och stuprör utfördes i galvaniserad plåt.

Fotrännor monterades längs taksprång på de takfall som vetter mot norr och öster på kyrkans norra del.

Tidigare taktäckning användes till fotplåt genom kullslagning av falsar samt kapning i fall lika fotrännan. Ny fotplåt monterades i innerhörn.

Utkastare utfördes i dubbelplåt och stuprören heldragna med skarpa vinklar och dimensionen 110 mm. Vattkuporna handgjordes med falsad sarg och trådad kant samt trådades till fotrännorna med rostfri dubbelvirad tråd.

Detaljer i galv löddes och betades före målning.

Målning

All plåt betades varefter den grundades 1 ggr med zinkfosfatfärg, Pentur Primer, Liwa Gruppen AB. Därefter penselmålades plåten 1 ggr med en linoljeförstärkt färdigstrykningsfärg, Pentur Kulör, Liwa Gruppen AB. Fotrännan målades svart som taket i övrigt, NCS nummer 9500-N. Utkastare samt stuprör målades i underlagets färg, brutet vit, NCS nummer S0500-N.

Administrativa uppgifter

SSLM:s dnr	2003:036
Länsstyrelsens dnr	433-03-68430
Antikvarisk kontroll och foto	Kersti Lilja
Entreprenör	Lardners plåtslageri, Hallstavik

Den fullständiga dokumentationen rörande ärendehandläggningen förvaras hos Stockholms läns museum samt hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Fullständig fotodokumentation förvaras på Stockholms läns museum.



*Fotränna och stuprör
på Fasterna kyrka.
Foto Kersti Lilja*

