

Duvbo kyrka

Antikvarisk kontroll vid omputsning, Duvbo kyrka, Sundbybergs socken,
Sundbybergs kommun, Uppland

Eva Wallström
Rapport 2004:45

Duvbo kyrka

Antikvarisk kontroll vid omputsning, Duvbo kyrka, Sundbybergs socken,
Sundbybergs kommun, Uppland

Eva Wallström
Rapport 2004:45

Rapporten finns i PDF-format på adressen
stockholms.lans.museum

 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Box 6176 102 33 Stockholm
Tel 08-690 69 60 Fax 08-32 32 72
Besöksadress: Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6
Hemsida stockholms.lans.museum

© Stockholms läns museum
Produktion: Stockholms läns museum

Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande 97.0133

Stockholm 2005

Innehåll

Sammanfattning av utförda åtgärder

Administrativa uppgifter

Byggnadshistorik med relevans för ärendet

Utförda åtgärder

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Övriga handlingar med relevans för ärendet

Sammanfattning av utförda åtgärder

Duvbo kyrkas puts har tagits ned och ersatt med en ny puts som avfärgats med kyrkans ursprungliga kulör som förlaga. Kyrkan har fått nya stuprör och hängrännor.

Administrativa uppgifter

Objekt: Duvbo kyrka

Socken: Sundbybergs

Kommun: Sundbybergs

Landskap: Uppland

Arbetshandlingar: Putsning och omfärgning av Duvbo kyrka år 2004

Länsstyrelsens beslut: 433-04-33479, daterad 204-07-07

Byggherre/beställare: Svenska kyrkan i Sundbyberg

Konsulter: BYFAKO Bygg & Fasadkonsult AB

Entreprenörer: SE Puts & Murning AB

Antikvarisk kontrollant: Eva Wallström, Stockholms läns museum

Byggnadstid: augusti-november 2004

Antikvarisk slutbesiktning: 24 nov 2004

Foto: Eva Wallström



Kyrkan under arbete. Bild lp20040313.

Byggnadshistorik med relevans för ärendet

Duvo kyrka är ritad av arkitekten David Jansson i en förenklad, fritt gestaltad nygotik och stod färdig 1904. Den ligger i egnahems-villasamhället Duvbo. Kyrkan är tvåskeppig med ett torn i det nordvästra hörnet. Från kyrkans sydvästra del sträcker sig en långa byggd i vinkel mot koret var i församlingssal och den tidigare vaktmästarbostaden ligger.

Den ursprungliga, släta kalkputsen, har vid en senare renovering, belagts med ett lager stänkputs. Stänkputsen överensstämmer dåligt med kyrkans karaktär och ursprungliga utseende.

Kyrkan har under 1900-talets slut belagts med ett nytt, fabriksmålat plåttak. Ett tak som tillkommit utan tillstånd eller samråd med länsstyrelsen och länsmuseet.



Kyrkans listverk under takfoten. Bild lp20040312.

Utförda åtgärder

Putsen på Duvbo kyrka bedömdes av Byfako Bygg & Fasadkonsult AB att vara i så dåligt skick att det var nödvändigt att ta ned den helt och hållet för att utföra en fasadrenovering.

Därefter försågs kyrkan med en ny slätputs av hydrauliskt kalkbruk. Avfärgningen utfördes med så kallad kulturkalkfärg, en fabriksblandad kalkfärg som fördes på i två omgångar. Kulören togs fram av den antikvariska kontrollanten utifrån putsprover från den ursprungliga putsens understa färgskikt. Tre prov målades upp

med pigmentet obränd terra och valet föll på den kulör som har beteckningen Serpo 245, färgnummer 19002. Det prov som bäst motsvarade originalputsens kulör.

Kyrkan har försetts med nya stuprör av galvplåt i ett traditionellt utförande, med skarpa vinklar, överensstämmande med de ursprungliga. De ska om två år målas med linoljefärg i en kulör framtagen i samråd med länsmuseet. Tornets stuprör är som tidigare av koppar.



Kyrkan efter utförd renovering, då den återfått slätputs och ursprunglig kulör. Bild lp20040314

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Kyrkan har förlorat sin ursprungliga puts, vilket ur antikvarisk synvinkel är negativt. Å andra sidan har byggnaden nu åter en slätputs och inte den stänkpåts som i många år stört den arkitektoniska upplevelsen. Dessutom har kyrkan återfått sin ursprungliga fasadkulör.

Tidigare fanns en mängd olika varianter av stuprör placerade runt om kyrkan. De nya stuprören och hängrännorna bidrar positivt till byggnadens karaktär.

När en renovering av fönstren ska utföras bör de målas med linoljefärg i en ursprunglig kulör. En kulör som troligen går att bestämma utifrån en färgundersökning av bågarna.

Övriga handlingar med relevans för ärendet

Länsmuseets remissvar 2004-06-24, dnr: 2004:095

Minnesanteckningar från möte den 6 sept 2004, av EW, Länsmuseet.

Ang. stuprör till Duvbo kyrka, 13 sept 2004, av EW, Länsmuseet.

Färgdokumentation Duvbo kyrka, 1 okt 2004, av EW, Länsmuseet.

Slutbesiktning, 24 nov, EW, Länsmuseet



Bild lp20040315