

# Håtuna kyrka

Antikvarisk kontroll vid restaurering av bogårdsmur, Håtuna kyrka, Håtuna socken, Upplands-Bro kommun, Uppland

*Lisa Sundström*  
Rapport 2006:6



# Håtuna kyrka

Antikvarisk kontroll vid restaurering av bogårdsmur, Håtuna kyrka, Håtuna socken, Upplands-Bro kommun, Uppland

*Lisa Sundström*  
Rapport 2006:6

Rapporten finns i PDF-format på adressen  
[stockholms.lans.museum](http://stockholms.lans.museum)

 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Sickla Industriväg 5B 131 34 Nacka  
Tel 08-586 194 00 Fax 08-32 32 72  
Hemsida [stockholms.lans.museum](http://stockholms.lans.museum)

© Stockholms läns museum  
Produktion: Stockholms läns museum

Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande 97.0133

---

Stockholm 2006

## Innehåll

Sammanfattning av utförda åtgärder .....	7
Administrativa uppgifter .....	7
Byggnadshistorik med relevans för ärendet.....	7
Utförda åtgärder.....	7
Avvikelser från arbetshandlingar.....	10
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder.....	10



## Sammanfattning av utförda åtgärder

Arbetena har bestått i omsättning och justering av delar av bogårdsmurens östra och norra sträckningar.

## Administrativa uppgifter

Objekt: Håtuna kyrka

Socken: Håtuna

Kommun: Upplands-Bro

Landskap: Uppland

Arbetshandlingar: Konditionsbesiktning med förslag till åtgärder, Bjerking AB, 2002-11-26

Länsstyrelsens beslut: 2004-02-02, d.nr: 433-03-92926

Byggherre/beställare: Bro kyrkliga samfällighet

Byggledare/arkitekt: Forsen Projekt AB, Susanne Rosjö

Entreprenörer: SH Bygg

Antikvarisk kontrollant: Stockholms läns museum, Lisa Sundström

Byggnadstid: december 2005 – januari 2006

Antikvarisk slutbesiktning: 2006-02-02


## Byggnadshistorik med relevans för ärendet

Bogårdsmuren kring Håtuna kyrka fick sin nuvarande sträckning under åren 1784-1803. Stigluckan är uppförd år 1691-92 av tegel och är ihopbyggd med muren. När muren uppfördes revs en äldre mur helt, med undantag för mindre partier vid stigluckan.

## Utförda åtgärder

Muren hade sättningsskador i anslutning till stigluckan samt bitvis i övrig mur med risk för ras. På grund av begränsade medel begränsades arbetena i denna etapp till åtgärder på norra och östra mursträckningarna.

Sättningsskadade delar av muren sattes om i enlighet med karta nedan. Förutom omsättning av delar av muren har komplettering av skärv utförts i östra och norra murarna i sin helhet. Komplettering av sten har utförts med sten från ett närliggande stenbrott.



Omfattning av utförda åtgärder på bogårdsmurens norra och östra sträckningar.



Sättningskadad mur i anslutning till stigluckan. Bildnr: lp20051396.  
Foto: L. Sundström.



Omsatt mur i anslutning till stigluckan. till Bildnr: lp20051395.  
Foto: L. Sundström.





*Putslagning av sprickbildning i stigluckan.  
Bildnr: lp20051390. Foto: L. Sundström*



*Sättningskador i östra muren.*

*Bildnr: lp20051400.  
Foto: L. Sundström*



*Omsatt del av östra muren med komplettering  
av kilsten.*

*Bildnr: lp20051399  
Foto: L. Sundström*



*Sättningskador i östra murens insida.*

*Bildnr: lp20051398  
Foto: L. Sundström*



*Omsatt del av östra murens insida.*

*Bildnr: lp20051397  
Foto: L. Sundström*



*Sättningskador i norra muren.*

*Bildnr: lp20051394*

*Foto: L. Sundström*



*Omsatt del av norra muren.*

*Bildnr: lp20051392*

*Foto: L. Sundström*



*Sättningskada i norra murens insida.*

*Bildnr: lp20051393*

*Foto: L. Sundström*



*Omsatt del av norra murens insida.*

*Bildnr: lp20051391*

*Foto: L. Sundström*

## Avvikelser från arbetshandlingar

De planerade åtgärderna avsåg putslagning och avfärgning av stigluckans putsade detaljer samt tjärning av stigluckans tak. Även omsättning av delar av murens södra och västra sträckningar ingick i planerade arbeten. Avsatta medel har arbetats upp så långt de räckt. Åtgärder på stigluckan och resterande mursträckningar avses utföras vid senare tillfälle. Tjärning av stigluckans tak kommer att utföras i samband med tjärning av kyrkans tak sommaren 2006.

## Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Omsättningar och komplettering av bogårdsmuren har utförts på ett sådant sätt att omsatta delar väl stämmer med den äldre murens utförande. Läns museet anser att arbetet är mycket väl utfört med stor hantverksskicklighet.