

Båthus i Marumssundet

Antikvarisk medverkan vid renovering av ett båthus i Marumssundet
tillhörande Blekunge redargård, Blekunge 1:10, Björkö-Arholma, Norrtälje
kommun, Uppland

Lisa Sundström
Rapport 2010:14



Båthus i Marumssundet

Antikvarisk medverkan vid renovering av ett båthus i Marumssundet
tillhörande Blekunge redargård, Blekunge 1:10, Björkö-Arholma, Norrtälje
kommun, Uppland

Lisa Sundström
Rapport 2010:14

Omslagsbild: *Båhuset efter återställande av stenkistor. Foto: Lisa Sundström, Stockholms läns museum,
bildnr: lp20100147.*

Rapporten finns i PDF-format på adressen
stockholms.lans.museum



Sickla Industriväg 5B, 131 54 Nacka
Tel 08-586 194 00 Fax 08-32 32 72
Webb: stockholms.lans.museum

© Stockholms läns museum
Produktion: Stockholms läns museum

Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande 97.0133

Nacka 2010

Innehåll

Sammanfattning av utförda åtgärder	7
Administrativa uppgifter	7
Byggnadshistorik med relevans för ärendet.....	7
Utförda åtgärder.....	8
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder.....	16

Sammanfattning av utförda åtgärder

Syftet med åtgärderna har varit att åtgärda båthusets instabila cementtrummor för att säkra byggnadens fortbestånd. Vid åtgärderna har målet varit att återställa båthusets ursprungliga utseende med traditionella stenfyllda stenkistor av timmer.

Administrativa uppgifter

Objekt: Båthus i Marumssundet tillhörande Blekunge Redargård
Socken: Björkö-Arholma
Kommun: Norrtälje
Landskap: Uppland
Arbetshandlingar: -
Länsstyrelsens beslut: 434-08-88094
Byggherre/beställare: Kaj Wicklander
Entreprenörer: Rune Nilsson AB
Antikvariskt medverkande: Stockholms läns museum, Niss Maria Legars/
slutbesiktning Stockholms läns museum, Lisa Sundström
Byggnadstid: maj 2009 – maj 2010
Antikvarisk slutbesiktning: 2010-05-26

Byggnadshistorik med relevans för ärendet

Båhuset i Marumsviken är uppfört vid 1900-talets början och hör till Blekunge redargård. Båhuset är uppfört av en enkel stolpkonstruktion och stående panel, täckt med galvaniserad, sinuskorrugerad plåt. Under plåten ligger en äldre taktäckning utgjord av spån på läkt. I samband med en renovering under 1960-talet ersattes båthusets traditionella stenkistor med stenfyllda cementtrummor.

Utförda åtgärder

De cementrummor varmed båthuset försågs under 1960-talet hade rubbats ur sitt läge och var instabila samt en inre stenkista av trä hade murknat, varpå stenfyllningen fallit ur.

Nya kistor tillverkades av klingsågat furutimmer ihopfästa med laxknutar och ekdymlingar. De nya kistorna tillverkades i måttten 4,20 m långa och 0,90 breda i övre delen, något större än de ursprungliga. Kistorna har därefter förts på plats och fyllts med stenkross. Båthusets syllar som delvis var i dåligt skick har skarvats med nya syllstockar av fur.



Båthuset före renovering med stenfyllda cementrummor. Foto: Niss Maria Legars, Stockholms läns museum, bildnr: lp20100133.



Båthuset före renovering med cementrumma och urfallen stenkista. Foto: Niss Maria Legars, Stockholms läns museum, bildnr: lp20100134



Båthuset före renovering. Foto: Niss Maria Legars, Stockholms läns museum, bildnr: lp20100135.



Nya stenkistor av timmer under tillverkning på plats. Foto: Niss Maria Legars, Stockholms läns museum, bildnr: lp20100136.



Ny stenkista under tillverkning. Foto: Niss Maria Legars, Stockholms läns museum, bildnr: lp20100137.



Båthuset efter återställande av stenkistor. Foto: Lisa Sundström, Stockholms läns museum, bildnr: lp20100138.



Båthuset efter återställande av stenkistor. Foto: Lisa Sundström, Stockholms läns museum, bildnr: lp20100139.



Båthuset efter återställande av stenkistor. Foto: Lisa Sundström, Stockholms läns museum, bildnr: lp20100140.



Båthuset efter återställande av stenkistor. Foto: Lisa Sundström, Stockholms läns museum, bildnr: lp20100141.



Båthuset efter återställande av stenkistor. Foto: Lisa Sundström, Stockholms läns museum, bildnr: lp20100142.



Båthuset efter återställande av stenkistor. Foto: Lisa Sundström, Stockholms läns museum, bildnr: lp20100143.



Syllstockar skarvades på vardera sida. Foto: Lisa Sundström, Stockholms läns museum, bildnr: lp20100144.



Båthuset efter återställande av stenkistor. Foto: Lisa Sundström, Stockholms läns museum, bildnr: lp20100145.



Båthuset efter återställande av stenkistor. Foto: Lisa Sundström, Stockholms läns museum, bildnr: lp20100146.



Båthusets bräddörr. Foto: Lisa Sundström, Stockholms läns museum, bildnr: lp20100148.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Arbetet och tillverkningen av nya stenkistor har utförts väl och har säkrat byggnadens fortbestånd