

Notbod på Ornö, Svinåker 4:1

Antikvarisk kontroll vid restaurering av notbod på Ornö, Svinåker 4:1,
Ornö socken, Haninge kommun, Södermanland

Eva Wallström
Rapport 2005:4

Notbod på Ornö, Svinåker 4:1

Antikvarisk kontroll vid restaurering av, notbod på Ornö, Svinåker 4:1, Ornö socken, Haninge kommun, Södermanland

Eva Wallström
Rapport 2005:4

Rapporten finns i PDF-format på adressen
stockholms.lans.museum

 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Box 6176 102 33 Stockholm
Tel 08-690 69 60 Fax 08-32 32 72
Besöksadress: Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6
Hemsida stockholms.lans.museum

© Stockholms läns museum
Produktion: Stockholms läns museum

Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande 97.0133

Stockholm 2005

Innehåll

Sammanfattning av utförda åtgärder

Administrativa uppgifter

Byggnadshistorik med relevans för ärendet

Utförda åtgärder

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Övriga handlingar med relevans för ärendet

Sammanfattning av utförda åtgärder

Notboden på Ornö, belägen på Södervikens norra sida, har restaurerats med hjälp av byggnadsvårdsmedel. Den timrade byggnadens ruttna delar har bytts ut, taket har lagts om och delar av byggnaden har fått ny panel och grundstenarna har justerats.

Administrativa uppgifter

Objekt: notbod på Ornö, Svinåker 4:1

Socken: Ornö

Kommun: Haninge

Landskap: Södermanland

Arbetshandlingar: Brev från Vilhelm Herlin till länsstyrelsen, daterat 20011121

Länsstyrelsens beslut: 2061-01-66362

Byggherre/beställare: Vilhelm Herlin

Entreprenörer: Christer Wahlström

Antikvarisk kontrollant: Eva Wallström

Byggnadstid: hösten 2002

Antikvarisk slutbesiktning: 11 dec 2002

Foto: Eva Wallström

Bildnr: lp20040305-lp20040310 och



*Notboden före renovering. Västsidan med äldre panel bevarad.
Bild lp20040308.*

Byggnadshistorik med relevans för ärendet

Notboden tillhör Svinåkers Gård och ligger på mark som tillhör Södervikens tomtägarförening. Notbodens ålder är okänd och den är den enda kvarvarande i sitt slag på Ornö. Den är en representant för den mängd bodar som traditionellt använts för fiskeredskap och ibland övernattning i skärgården. Som en av få bevarade och med det mesta av sin ursprungliga karaktär i behåll har byggnaden ett högt kulturhistoriskt värde.

Boden är timrad och har delar av en äldre, ramsågad panel bevarad. Åstaket belades på 1980-talet med Onduline istället för ett trasigt tegeltak för att rädda byggnaden. På södersidan finns en äldre skada i timret av brand.



Del av bodens södergavel, med en äldre brandskada, och östra långsidan. Bild lp20040305

Utförda åtgärder

Den timrade byggnadens ruttna syllar har bytts ut, liksom ena långsidans hammarband och det andra har salats på. Åtgärderna har riktat in sig på att göra timmerkonstruktionen stabil. Alla tre åsarna har bytts. Byggnaden har fått taket omlagt med faltak till undertak försett med begagnat, enkupigt tegel. Byggnaden har fått delvis ny panel utförd lika de delar som finns kvar ffa på västsidan. Panelen beställdes i bredder motsvarande den gamla och lockläkten sågades upp efter den ursprungligas utformning. Grundstenarna har justerats och träd för tätt inpå boden tagits ned. Fastighetsägaren har samrått med läns museets Janne Lindeberg angående den omgivande växtligheten.

Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Först och främst säkras de genomförda åtgärderna byggnadens fortbestånd. Boden har reparerats i enlighet med antikvariska krav så att dess kulturhistoriska värde bevarats. Taket har från början inte varit belagt med tegel utan troligen med ett bräd- eller ett vasstak. Det är av ett stort kulturhistoriskt intresse att boden kan bestå.



Notboden under arbete. Bild lx:20050036b resp. ld20050001b.



Övriga handlingar med relevans för ärendet

Ansökningshandlingar för byggnadsvårdsbidrag, ink bilagor, 2002-02-05.