

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:06 A Sign/datum: FMR/IL 981201
Namn: Lilla Fornsta Filmnummer: L98-0170
Nummer: K0101.038

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp eller arbetarbostad.

Placering på tomt:

Byggår: 1800-talets senare del.

Plan: Fd sidokammarstuga.

Om- och tillbyggnad: Liten utbyggnad på baksidan med köksentré = nuvarande entré. Mot SO - stor tillbyggd veranda, möjligen 40-tal. Betonggrund med källare - spritputsad. Dörr med liggande fasspontpanel. Brunsvart. Regelverk med faluröd stående lockpanel. Pulpettak. Kopplade fönster

Våningar: 1,5 (inkl vind)

Grund: Stengrund, delvis putsad.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Stående locklistpanel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten: Relativt hög , smal tegelskorsten.

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör: Galvaniserade rännor.

Knutar, lister m m: Vita knutar.

Fönster: Stora spröjsade, okopplade fönster. Vita bågar, karmar och foder. 1800-talsbeslag.

Entrédörr: Vit skivklädd dörr.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård: Fastigheten ligger på en höjd. Sluttande tomt framför hus, mot vägen. Div. klängväxter på fasad - kaprifol. Bärbuskar. Häck mot Fornsta gård. Oxel? och stor tall bakom huset. En större samling stora stenar. Skog bakom huset. Sandlåda och gunga.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt intressant miljö.

Övrigt: 50-talskök.

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:06 B

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Lilla Fornsta

Filmnummer: L98-0170

Nummer:

Byggnad: Förråd, uppställd vagn.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp eller arbetarbostad.

Placering på tomt:

Byggår:

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Trästock.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd.

Takform: Vålv.

Takmaterial: Plåt.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Knutar i plåt, halva vitmålade.

Fönster: Ursprungliga ospröjsade fönster. Blå bågar, vita foder.

Entrédörr: Röd panelad dörr.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:07 A
Namn: Konsum Svedden
Nummer: K0101.143

Sign/datum: FMR/IL 981103
Filmnummer: L98-0118

Byggnad: Fd butik och bostadshus.

Typ av anläggning: F d konsumbutik, bostad.

Placering på tomt: Vid vägen.

Byggår: 1800-talets slut.

Plan:

Om- och tillbyggnad: Om- och tillbyggd.

Våningar: 1,5.

Grund: Sten, betong.

Stomme: Tegel.

Fasadmaterial/färg: Spritputs/beige.

Takform: Sadeltak med valmade gavelspetsar.

Takmaterial: 2kupigt lertegel. Profilerad pärlspont i takfot.

Skorsten: 2 plåtinklädda skorstenar.

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör: Svart ståldränna.

Knutar, lister m m:

Fönster: Ospröjsade, ev från 1919. Fönstren är försatta. Några spröjsade finns kvar på övervåningen. Grönmalade.

Entrédörr:

Övriga dörrar: Dörrar i trä och plåt.

Förstukvist/trappa:

Veranda: Liten öppen veranda med pärlspontpanel. Profilerade taktassar, 2kupigt lertegel.

Trädgård: Fruktträd, syrenberså, snöbär.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt intressant som exempel på en tidig konsumtionsförening.

Övrigt: 1 "fronton" på framsidan, 2 på baksidan. Balkong. Första butiken i Västra Ryd, startades av lantarbetare. Renoverades på 60-talet. Bostad 1984-85. Därefter förråd.

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:07 B
Namn: Förråd Lerberga
Nummer: K0101.724

Sign/datum: FMR/IL 981103
Filmnummer: L98-0118

Byggnad: Uthus.
Typ av anläggning: F d konsumbutik, bostad.
Placering på tomt: Vid vägen.
Byggår: 1800-talets slut.
Plan:
Om- och tillbyggnad: Utbyggnad på baksidan av plank med locklistpanel.
Våningar: 1.
Grund: Hörnsten.
Stomme: Timmer.
Fasadmaterial/färg: Stående lockpanel/faluröd.
Takform: Sadeltak.
Takmaterial: Korrugerad eternit. Synliga takåsar.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör:
Knutar, lister m m:
Fönster: Försatta. Vita foder.
Entrédörr: Pardörr med liggande profilerad panel.
Övriga dörrar: Portar av stående bräder.
Förstukvist/trappa:
Veranda:
Trädgård:
Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.
Övrigt: Rivet 1999.

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:18 A

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Lilleberg

Filmnummer: L98-0166, -0167

Nummer: K0101.194

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. Villa.

Placering på tomt:

Byggår: 1800-talets slut? (1915 e u).

Plan:

Om- och tillbyggnad: Ombyggd 1941 e u.

Våningar: 1, samt vind.

Grund: Sten och cement.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Locklistpanel/gulmålade. Falurött timmer under.

Takform: Valmat sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel. Nockpannor.

Skorsten: Tegelskorsten.

Vindskivor: Gröna knutar.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Gula knutar.

Fönster: Ursprungliga ospröjsade fönster. Takkupa

Entrédörr: Huvudentré mitt på fasaden. Dörr med brun ribbpanel och frostat glas.

Övriga dörrar: Köksentré med grön dörr. Tak över.

Förstuvist/trappa:

Veranda: Öppen veranda. Profilerade stolpar.

Trädgård: Boningshuset ligger på en höjd. Gräsmatta med fruktträd framför hus. Flera stora tallar. Flaggstång. Gunnebostängsel mot 1:17. Ej staket mot väg. Häststängsel mot NV. Grusat runt hus. Bakom hus berg i dagen, hållar. Tomten sluttar brant. Stor rönn. Syrénhäck och liten pool. Plattsatt uteplats. Bakom garaget (B) några fruktträd och en gräsplan. Hallonsnår vid pumphus (D).

Kulturhistoriskt värde: Av mindre kulturhistoriskt intresse.

Övrigt: En byggnad i "klassicistisk" stil.

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:18 B

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Lilleberg

Filmnummer: L98-0166, -0167

Nummer: K0101.195

Byggnad: Garage, förråd. Delvis inrett. Verkstad?

Typ av anläggning: Fritidshus.

Placering på tomt: Bakom bostadshus.

Byggår: 1920 e u.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1,5, samt källare i souterrain.

Grund: Lättbetong.

Stomme: Tegel och lättbetong.

Fasadmaterial/färg: Slätputs/vit.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten: Nyare tegelskorsten.

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Ursprungliga och nya kopplade fönster, spröjsade och ospröjsade. Gröna och ockragula bågar.

Entrédörr: Entrédörr med ribbpanel 40-50-tal, ljust kromoxidgrön. Garageport.

Övriga dörrar: På baksidan ockragul ribbdörr.

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt: Cementputsad omålad vägg åt NO.

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:18 C

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Lilleberg

Filmnummer: L98-0166

Nummer: K0101.196

Byggnad: Lusthus.

Typ av anläggning: Fritidshus.

Placering på tomt: Nära bostadshus.

Byggår: 1920-t. e u.

Plan: 6kantigt.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Sten.

Stomme: Regelverk med plank.

Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/gul.

Takform: Tälltak.

Takmaterial: Papp.

Skorsten:

Vindskivor: Omålade.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Grönt listverk delar av byggnaden på mitten.

Fönster: Spröjsade ursprungliga fönster. Gröna bågar och karmar

Entrédörr: Grönmålad masonitdörr. 6 glasrutor.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Lusthuset av visst kulturhistoriskt intresse.

Övrigt: Lusthuset är invändigt klätt med pärlspontpanel.

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:18 D

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Lilleberg

Filmnummer: L98-0167

Nummer: K0101.197

Byggnad: Förråd, "pumphus".

Typ av anläggning: Fritidshus.

Placering på tomt: Tomtgräns mot 1:19.

Byggår: Troligen 1940-t.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1 med vind.

Grund: Lättbetong.

Stomme: Lättbetong.

Fasadmaterial/färg: Betongblock, stående slät panel i gavelröstena. Delvis vitmålad fasad.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel. Nockpannor.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Ospröjsade, ursprungliga. Gröna bågar och karmar.

Entrédörr: Grönmålad plankdörr med masonit. Grönt foder.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:18 E

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Lilleberg

Filmnummer: L98-0167

Nummer: K0101.198

Byggnad: Jordkällare.

Typ av anläggning: Fritidshus.

Placering på tomt: Tomtgräns mot 1:19.

Byggår: Troligen 1900-talets början.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Sten.

Stomme: Sten.

Fasadmaterial/färg: Front av huggna stenblock. Täckt med jord och gräs.

Takform:

Takmaterial: Jord- och gräs.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr: Grön bräddörr.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:19 A

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Solberga

Filmnummer: L98-0168, -0169

Nummer: K0101.150

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus.

Placering på tomt: Indraget från väg.

Byggår: 1910 e u.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1,5.

Grund: Murad stengrund.

Stomme: Tegel.

Fasadmaterial/färg: Slätputs/vit.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten: Hög smal tegelskorsten.

Vindskivor: Blå med uddkant.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Nyare spröjsade kopplade fönster. Vita bågar, karmar och foder.

Entréddörr: Se "veranda".

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa: Trätappa med grönt räcke.

Veranda: Veranda med vit stående pärlspontpanel, blå "knutar" och foder. Småspröjsade fönster. Dubbeldörr med glas. Innerdörr: enkel med glas.

Trädgård: Mot sydväst rabatt och spaljé på bostadshusets fasad. Rabatt även vid motstående gavel och vid entré. Rosor, kaprifol m m. Hallonsnår m fl bärbuskar nära entré. Stor gräsmatta ner mot väg. Äppelträd i rader, buskar. Häck av Hagtorn(?) mot väg. Syrénhäck och gunnebostängsel mot 1:18. Mot NO björk och fruktträd av olika slag. Snöbärshäck mot Solberga lillstuga. Brunn samt tappkran på bostadshusets baksida.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull miljö med bostadshus och äldre uthus bevarade.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:19 B
Namn: Solberga lillstuga
Nummer: K0101.151

Sign/datum: FMR/IL 981201
Filmnummer: L98-0168, -0169

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus.
Placering på tomt: Nordost om bostadshus A.
Byggår: 1939 e u.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1 med vind.

Grund: Betong.
Stomme: Regelverk/plank.
Fasadmaterial/färg: Locklistpanel/faluröd.

Takform: Sadeltak. Förlängt över veranda.
Takmaterial: 2kupigt lertegel.
Skorsten: Liten tegelskorsten.
Vindskivor: Vita.
Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutar.
Fönster: Ursprungliga och nyare ospröjsade fönster. Vita bågar, karmar och foder.
Entréörr: Fönstren behöver målas.
Övriga dörrar:
Förstukvist/trappa:
Veranda: Inbyggd veranda framför entrén.

Trädgård: Plantering i rabatt mot sydväst. Stor gräsmatta, gärde mot NO. Häststängsel. En jättehäck av hagtorn (?) mot SV. Aluminiumgrind. Högt gunnebostängsel mot SV. Bakom detta en brant och en "ravin".

Kulturhistoriskt värde: Av mindre kulturhistoriskt intresse.

Övrigt: Grunden 30 cm hög. På baksidan av huset en duschkabin av trä. "Militärdass" vid grinden, andra sidan tomten. Faluröd plywood, pulpettak, plåt. Förråd strax bredvid: samma utformning.

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:19 C

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Solberga

Filmnummer: L98-0169

Nummer: K0101.153

Byggnad: Uthus, f d svinhus.

Typ av anläggning: Fritidshus

Placering på tomt: Nära väg.

Byggår: ca 1910.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Delvis stengrund.

Stomme: Timmer/tegel och regelverk.

Fasadmaterial/färg: Bort timmer, bart tegel och stockbakpanel/falu rödfärg (även tegel).

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Ursprungliga spröjsade fönster. Vita bågar och foder.

Entrédörr: 1 svartmålad panelklädd dörr.

Övriga dörrar: 1 svartmålad bräddörr.

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:19 D

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Solberga

Filmnummer: L98-0169

Nummer: K0101.152

Byggnad: Uthus.

Typ av anläggning: Fritidshus

Placering på tomt: Mitt emot bostadshus.

Byggår: ca 1910.

Plan:

Om- och tillbyggnad: Tillbyggnad med faluröd lockpanel. Tak av papp och korrugerad plast.

Våningar: 1 med vind.

Grund: Sten.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Liggande panel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten:

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutar.

Fönster: Nyare spröjsade och ospröjsade. Vita bågar och foder.

Entrédörr: Vit. Vitt foder.

Övriga dörrar: Dassdörr.

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt: En igensatt dörr, ett igensatt fönster.

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:19 E

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Solberga

Filmnummer: L98-0169

Nummer:

Byggnad: Jordkällare.

Typ av anläggning: Fritidshus

Placering på tomt: Vid tomtgräns mot väg.

Byggår: ca 1910.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund:

Stomme: Sten.

Fasadmaterial/färg: Jord och gräs. Front av huggen sten.

Takform:

Takmaterial: Jord och gräs.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr: Omålad bräddörr. Vita foder.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:23 A

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Hackleback

Filmnummer: L98-0165

Nummer: K0101.157

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. Villa.

Placering på tomt: Indraget från väg.

Byggår: 1944 e u.

Plan: Villaplan.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1 med ev inredd källare.

Grund: Betonggrund.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående locklistpanel/vit.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt tegel.

Skorsten: Tegelskorsten.

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör: Vita.

Knutar, lister m m: Vita knutar.

Fönster: Ursprungliga ospröjsade. Vita bågar och foder. Svarta karmar. Fönstren i behov av målning.

Entréddörr: Vit ribbpanel, med fönster.

Övriga dörrar: Källardörr med vit liggande fasspontpanel.

Förstuvist/trappa: Betongtrappa med svart räcke.

Veranda: Öppen veranda.

Trädgård: Fastigheten ligger på en höjd, ganska nära en väg. Uppfartsvägen ser ut att vara grävd genom en ås. Björk, rönn, tall m m. Grusat runt hus, grusplan framför. Rabatt vid östfasaden. Trädäck vid entré. Bakom huset gräsmatta, stora tallar, björk, friggebod. Häststängsel runt tomten. "Grenstaket" i väster. Här sluttar terrängen brant ner. Halv berså, hallonbuskar. Brunn. Stor gräsplan öster om hus. Bakom huset finns en kulle med en "rök", troligen i resterna av en f d jordkällare.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt intressant tidstypisk villa.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:23 B

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Hackleback

Filmnummer: L98-0165

Nummer: K0101.158

Byggnad: Uthus/förråd.

Typ av anläggning: Fritidshus

Placering på tomt: Ca 10 m. från vägen.

Byggår: 1900-talets första hälft.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1. Vind.

Grund: Plint.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Locklistpanel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten:

Vindskivor: Trä, röda.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Nyare fönster. Spröjsade. Svarta bågar, karmar och foder.

Entrédörr: Äldre spegeldörr, svart. Troligen från ett bostadshus.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:23 C

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Hackleback

Filmnummer: L98-0165

Nummer:

Byggnad: Växthus.

Typ av anläggning: Fritidshus

Placering på tomt: Nedre delen av tomthörn mot vägen.

Byggår:

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Trästockar.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Masonit och glas. Vit och brunmålad.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Fönster.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutar.

Fönster:

Entrédörr:

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt: Delar av växthuset består också av korrugerad plåt.

Äldre fastighetsbet: Lerberga 1:23 D

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Hackleback

Filmnummer: L98-0165

Nummer:

Byggnad: Friggebod. Privatägd.

Typ av anläggning: Fritidshus.

Placering på tomt: Nedre del av hörnet på tomten bakom bostadshuset. Tillhör ej fastigheten.

Byggår: Möjligen 1998.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Lättbetongblock eller lecablock.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Liggande fasspontpanel/omålad.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Svart papp.

Skorsten:

Vindskivor: Omålade.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Spröjsade fönster, omålade.

Entrédörr: Omålad dörr med fiskbensmönster. Fönster.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda: Liten veranda med mönstersågade räcken.

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt: Privatägd. Strax intill friggeboden ligger en rök av tegel och trä.

Äldre fastighetsbet: Lillboda 2:01 A

Sign/datum: FMR 981116

Namn: **Paradiset**

Filmnummer: L98-0138, -0139

Nummer: K101.007

Byggnad: **Bostadshus.**

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Nära vägen.

Byggår: 1800-talets slut.

Plan: Troligen sidokammarstuga. Ingen farstu.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1 med vind.

Grund: Murad stengrund. Betong på baksidan.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Stående locklistpanel. Gammal panel på baksidan/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten: Slank, hög, kalkad skorsten med krage på bakre takfallet.

Vindskivor: Faluröda, profilerade på en gavel.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Inklädda knutar, faluröda.

Fönster: Spröjsade 1800-talsfönster. Vita bågar, karmar och foder. 1800-tals beslag. Inga fönster åt NO.

Entrédörr: Ockragul bräddörr med bandgångjärn.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa: Ny tryckimpregnerad trappa. Kvarnsten framför.

Veranda:

Trädgård: Huset ligger nära vägen i en sluttning ner mot vattnet. Äppelträd, stenblock, berg i dagen, gräsmatta. Rosenbuskar vid fasad. Flaggstäng, tall, björk. Häststängsel.

Kulturhistoriskt värde: **Kulturhistoriskt mycket värdefull torpmiljö. Även timrad bod bevarad.**

Övrigt: F d dagsverkstorp, även fiskare. Spis utriven.

Äldre fastighetsbet: Lillboda 2:01 B

Sign/datum: FMR/IL 981116

Namn: **Paradiset**

Filmnummer: L98-0139

Nummer: K101.008

Byggnad: Bod.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Ca 5 m från väg.

Byggår: Ca 1850.

Plan: Ett rum.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1,5.

Grund: Hörnsten.

Stomme: Knuttimmer.

Fasadmaterial/färg: Faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Omålad rostig plåt.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Fönsterluckor, äldre beslag. Vindslucka.

Entrédörr: Bräddörrar med bandgångjärn.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt mycket värdefull byggnad.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lillboda 2:01 C

Sign/datum: FMR/IL 981116

Namn: **Paradiset**

Filmnummer: L98-0138

Nummer: K101.009

Byggnad: **Bod.**

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Nära tomtgräns.

Byggår: 1800-talets slut.

Plan:

Om- och tillbyggnad: Ny tillbyggd dass?del. Masonit och stående locklistpanel på regelverk. Målad med ljus falu rödfärg. Pulpettak med korrugerad plast. Dörr med betsad fiskbenspanel.

Våningar: 1.

Grund: Hörnsten.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stockbakpanel/faluröd.

Takform: Sadeltak på åsar.

Takmaterial: Korrugerad plåt.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr: Enkel brunbetsad bräddörr.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lillboda 2:01 D

Sign/datum: FMR/IL 981116

Namn: **Paradiset**

Filmnummer: L98-0138

Nummer: K101.010.

Byggnad: **Jordkällare.**

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Mitt på tomten.

Byggår: 1800-talets slut.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund:

Stomme: Huggna stenblock och tegel.

Fasadmaterial/färg: Jord och gräs. Front av huggna stenblock.

Takform:

Takmaterial: Jord och gräs. Inrasat.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr: Faluröd bräddörr med äldre beslag.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lillboda 2:01 E

Sign/datum: FMR/IL981116

Namn: Sjötorpet

Filmnummer: L98-0140, -0141

Nummer: K0101.004

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt:

Byggår: 1800-talets mitt.

Plan: Enkelstuga.

Om- och tillbyggnad: Stor tillbyggnad i vinkel, omålat timmer. Sadeltak, 2kupigt lertegel. Äldre okopplade fönster, 6 rutor. Murad stengrund.

Våningar: 1.

Grund: Murad sten.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Spritputs/vit.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel. Nytt undertak av bräder.

Skorsten: Skorsten med cementputs på bakre takfallet.

Vindskivor: Faluröda.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Faluröda brädinklädda utknutar.

Fönster: Spröjsade, 4rut, kopplade. Vita båggar och karmar. Faluröda foder.

Entrédörr: Pardörr, ljusblå bräder.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa: Förstuga. Faluröd stående locklistpanel. Sockel av timmer. Sadeltak m. 2kupigt tegel. Öppen veranda, med rött och vitt räcke. Trätrappa.

Veranda:

Trädgård: Fastigheten ligger med sjöutsikt. Slänt, gräsmatta med fruktträd. Flaggstång. Berg i dagen. Stor ek bakom stugan. Syrén vid husknut. Rött hästångsel kring stuga och bod. Uthus och dass ligger utanför.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt mycket värdefull torpmiljö. Äldre uthus bevarade.

Övrigt: Järnspis kvar.

Äldre fastighetsbet: Lillboda 2:01 F

Sign/datum: FMR/IL981116

Namn: Sjötorpet

Filmnummer: L98-0140, -0141

Nummer: K0101.005

Byggnad: Uthus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt:

Byggår: Äldre del:1800-talets mitt.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Hörnsten.

Stomme: Timmer, tillb. i regelverk

Fasadmaterial/färg: Stockbakpanel/faluröd. Timmerdelen: locklistpanel på gaveln.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Tjärpapp.

Skorsten:

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Knutlådor.

Fönster: Nyare ospröjsade. Vita bågar, karmar och foder.

Entrédörr: Dörrar av svartmålade bräder. En har äldre bandgångjärn.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad E.

Övrigt: Timmerdelen f d sommarrum.

Äldre fastighetsbet: Lillboda 2:01 G

Sign/datum: FMR/IL981116

Namn: Sjötorpet

Filmnummer: L98-0141

Nummer: K0101.006

Byggnad: Uthus/dass

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Utanför staket.

Byggår: 1900-talets första hälft.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Sten.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd. Äldre på en gavel och en långsida.

Takform: Sadeltak, dass: pulpettak.

Takmaterial: 1kupigt tegel.

Skorsten:

Vindskivor: Vita, dubbla på en gavel.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Spröjsade, nyare. Vita bågar, karmar och foder.

Entrédörr: Svartmålad, äldre beslag. Dass: nytt beslag i äldre modell.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad E.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lillboda 2:01 H

Sign/datum: FMR/IL981116

Namn: Sjötorpet

Filmnummer: L98-0140

Nummer:

Byggnad: Jordkällare.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Bakom bostadshus.

Byggår: 1800-talets slut.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund:

Stomme: Sten.

Fasadmaterial/färg: Jord och gräs. Front av kallmurad huggen sten.

Takform:

Takmaterial: Jord och gräs.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr: Brun bräddörr med bandgångjärn.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad E.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:02 A

Sign/datum: FMR/IL 981104

Namn: Björnhäll

Filmnummer: L98-0125

Nummer: K0101.122

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Ca 1,5 m från vägen.

Byggår: 1800-talets andra hälft.

Plan: Sidokammarstuga. Ev. ombyggd.

Om- och tillbyggnad: Tillbyggd farstu. Locklistpanel Brunmålade. Regel- och plankstomme.

Våningar: 1,5 (inkl vind).

Grund: Hörnstenar, betong.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Grov spritputs/vit. Spår av rödfärg under. I ett gavelröste brun locklistpanel.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Korrugerad plåt. Stickspån under.

Skorsten: Utkragad skorsten av tegel. Vitslammad. Plåtskonig.

Vindskivor: Borta.

Rännor och rör: Svarta rännor och rör.

Knutar, lister m m: Synliga taksparrar. Brunmålade knutlådor.

Fönster: Spröjsade okopplade fönster. Ett nytt på ena gavel. Blåmålade. Ev. nya gångjärn och beslag.

Entrédörr: Nyare.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård: Björnhäll ligger mellan en väg och ett f d gärde. Skog bakom. Gräsmatta äppelträd. Mindre bäck (dike). Syréner vid entrén. Björkar. Rabatter framför huset. Blomlådor under fönstren. Häststängsel. Modern "gatlykta".

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull torpmiljö. Äldre uthus bevarade.

Övrigt: F d dagsverkstorp under Lövsta. Grindstuga. På ena gaveln, rester av f d "balkong", 2 fönsteröppningar i röstet.

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:02 B

Sign/datum: FMR/IL 981104

Namn: Björnhäll

Filmnummer: L98-0124, -0125

Nummer: K0101.124

Byggnad: Lada.

Typ av anläggning: Fritidshus

Placering på tomt: Relativt långt från bostadshuset, mot nedre delen av tomten.

Byggår: 1800-t. slut el. 1900-t. början.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Betongstöd i hörnen.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten:

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutar. Nockbrädor.

Fönster:

Entrédörr: Två portar av stående bräder med äldre bandgångjärn.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:02 C

Sign/datum: FMR/IL 981104

Namn: Björnhäll

Filmnummer: L98-0125

Nummer:

Byggnad: Dass.

Typ av anläggning: Fritidshus

Placering på tomt: Ca 10 m. från bostadshuset.

Byggår: Troligen 1980-t.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Betong.

Stomme: Träplank.

Fasadmaterial/färg: Spånskivor. Faluröd med spår av vitt under.

Takform: Pulpettak.

Takmaterial: Omålad plåt. Trä under.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr: Ny, skivklädd.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:02 D

Sign/datum: FMR/IL981104

Namn: Björnhäll

Filmnummer: L98-0124, -0125

Nummer: K0101.125

Byggnad: Jordkällare.

Typ av anläggning: Fritidshus

Placering på tomt: I utkanten, mot gårde.

Byggår: 1800-talets slut.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund:

Stomme: Sten.

Fasadmaterial/färg: Jord och gräs. Front av stenblock, sprängsten med cementbruk.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 1kupigt lertegel.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr: Grönmålad bräddörr. Sadeltak med 1kupigt lertegel.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:02 E

Sign/datum: FMR/IL981104

Namn: Björnhäll

Filmnummer: L98-0124, -0125

Nummer:

Byggnad: Lekstuga.
Typ av anläggning: Fritidshus
Placering på tomt: På gräsmattan.
Byggår: 1970-80-tal.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.
Grund: Plint.
Stomme: Regelverk.
Fasadmaterial/färg: Ohyvlad stående slät panel/faluröd.
Takform: Sadeltak.
Takmaterial: Korrugerad plåt.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör:
Knutar, lister m m: Vita knutar.
Fönster: 2 ursprungliga, ospröjsade. Vita karmar och foder.
Entrédörr:
Övriga dörrar:
Förstukvist/trappa:
Veranda: Liten vitmålad veranda.
Trädgård:
Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.
Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:05 A
Namn: Fågelsången 2
Nummer: K0101.154

Sign/datum: FMR/IL 981104
Filmnummer: L98-0132

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Ca 2 m från vägen.

Byggår: 1800-talets slut.

Plan: Troligen sidokammarstuga.

Om- och tillbyggnad: Veranda och farstu.1950-60-tal.

Våningar: 1,5. Med källare.

Grund: Målad stengrund.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Vit tjock slätputs. Spår av gul puts under.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel. Spån under.

Skorsten: Äldre skorsten av tegel med utstickande plåtskonning.

Vindskivor: Bruna.

Rännor och rör: Svarta och röda i plåt.

Knutar, lister m m: Profilerade taktassar.

Fönster: Ospröjsade fönster från 1940-50-talet. Bruna bågar och karmar. Urspr. vindsfönster, spröjsade och grönmålade.

Entrédörr: Nyare, brunmålad.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa: Farstu med betonggrund. Regelstomme. Plåttak

Veranda: Verandan ihopbyggd med fastun. Betong/regelverk. Vitmålad liggande slät panel. Bruna snickeridetaljer. Spröjsade fönster. Korrugerat plåttak.

Trädgård: Fastigheten ligger på en kulle. Nedanför finns ett f d gårde, avgränsat av häststängsel. Frukträd, syréner. Rabatter intill huset. En uteplats, uppmurad terrass med asfalt. Inramad av snöbär. Gunnebostängsel och snöbär mot väg. Vit grind med sol i jugendstil.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull torpmiljö. Äldre uthus bevarade.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:05 B
Namn: Fågelsången 2
Nummer: K0101.155

Sign/datum: FMR/IL981104
Filmnummer: L98-0132

Byggnad: Uthus.
Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.
Placering på tomt: Indraget från vägen.
Byggår: Sekelskiftet.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.
Grund: Hörnsten.
Stomme: Regelverk.
Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd.
Takform: Sadeltak.
Takmaterial: 2kupigt tegel och trapetskorrugerad plåt. Stickspån under.
Skorsten:
Vindskivor: Brunsvarta.
Rännor och rör:
Knutar, lister m m:
Fönster: Spröjsade, ursprungliga. 1 brun, 1 vit båge, röda foder.
Entréddör: 1 dubbeldörr av svarta brädor.
Övriga dörrar: 1 rödmålad bräddörr. 1 svartmålad fyllningsdörr.
Förstukvist/trappa:
Veranda:
Trädgård:
Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.
Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:05 C

Sign/datum: FMR/IL981104

Namn: Fågelsången 2

Filmnummer: L98-0132

Nummer: K0101.156

Byggnad: Jordkällare.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: I tomtgräns.

Byggår: Troligen 1940-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund:

Stomme: Lättbetong.

Fasadmaterial/färg: Jord och gräs. Front av vitputsade lättbetongblock.

Takform:

Takmaterial: Jord och gräs.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr: Brun bräddörr.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:06 A
Namn: Fågelsången 1
Nummer: K0101.132

Sign/datum: FMR/IL981104
Filmnummer: L98-0131

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Något indraget från vägen.

Byggår: Omkring 1800-talets mitt.

Plan: Parstuga.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1,5, ev. inredd vind. Källare.

Grund: Murad stengrud.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Stående lockpanel/rödfärgad.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Röd korrugerad plåt.

Skorsten: Kraftig utkragad skorsten med plåtbeslag. Ser nymurad ut.

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör: Bruna.

Knutar, lister m m: Vita knutar.

Fönster: Spröjsade 4ruts-fönster med kromoxidgröna bågar och karmar. Vita foder. 1900-talsbeslag. "1700-talshaspar." Gröna fönsterluckor. 8 smårutor i vindsfönster. Inga fönster på baksidan.

Entrédörr: 1 grönmålad panelklädd dörr med "1700-tals-gångjärn". Trätrappa.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda: I jugendstil.

Trädgård: Rabatt framför hus. Häck mot väg. Grön pump. Ganska plan tomt. Några frukträd. Björkar med flera lövträd. Mellan hus A och B ett bersparti (häll).

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull torpmiljö. Äldre uthus bevarat.

Övrigt: Jugend - nationalromantisk karaktär. Grindstuga, ev. dagsverkstorp. Trädgårdsmästarebostad på 30-talet.

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:06 B
Namn: Fågelsången 1
Nummer: K0101.133
Sign/datum: FMR/IL 981104
Filmnummer: L98-0131

Byggnad: Uthus. F d fähus och vedbod.
Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.
Placering på tomt: Långt in på tomten, en bra bit från bostadshuset.
Byggår: 1800-talets andra hälft.
Plan:
Om- och tillbyggnad: Tillbyggt öppet lider på baksidan. Regelverk. Även inbyggt på gaveln. Pulpettak.
Våningar: 1. Låg vind.
Grund: Gråsten. Cementputs på vissa ställen.
Stomme: Timmer.
Fasadmaterial/färg: Locklistpanel/faluröd.
Takform: Sadeltak.
Takmaterial: 1kupigt lertegel. Spån under.
Skorsten:
Vindskivor: Faluröda.
Rännor och rör:
Knutar, lister m m: Knutlådor/faluröda. List delar av gaveln.
Fönster: Spröjsade 4ruts-fönster med vita bågar, karmar och foder. 1 senare insatt ospröjsat fönster på gaveln.
Entrédörr: Dörr med stående brädor. Svarttjärad. Två olika slags beslag.
Övriga dörrar:
Förstukvist/trappa:
Veranda:
Trädgård: Stor gräsyta. Fågelbad. Rabatter och fruktträd.
Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt mycket värdefull byggnad.
Övrigt: På baksidan f d öppning, igensatt med plankor och tegel. Timmerstockar och knutar synliga. Ena gaveln: 2 f d öppningar, igensatta med nyare brädor. Dräneringsrör från grunden.

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:14 A
Namn: Klingzells stuga
Nummer: K0101.059

Sign/datum: FMR/IL 981104
Filmnummer: L98-0128

Byggnad: Bostadshus.
Typ av anläggning: Fritidshus
Placering på tomt: Indraget från väg.
Byggår: Troligen 1950-60-tal.
Plan:
Om- och tillbyggnad: Tillbyggt på 1970-talet i smal lockpanel.
Våningar: 1.

Grund: Betongplint.
Stomme: Regelverk.
Fasadmaterial/färg: Smal fasspontpanel/faluröd.

Takform: Assymetriskt sadeltak.
Takmaterial: Korrugerad plåt.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör: Bruna rännor.

Knutar, lister m m:
Fönster: Ospröjsade, ursprungliga. Bruna bågar, karmar, foder.
Entréörr: Brun ribbpanel med fönster å la 50-tal.
Övriga dörrar:
Förstukvist/trappa:
Veranda:

Trädgård: Plan mark. Gräs (ej matta). Poppel längs vägen, samt några granar. Liten busksamling vid gaveln mot vägen och längs med uteplatsen. Plattsatt uteplats framför entré. Lövträd vid huset.

Kulturhistoriskt värde: Av mindre kulturhistoriskt intresse.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:14 B

Sign/datum: FMR/IL 981104

Namn: Klingzells stuga

Filmnummer: L98-0128

Nummer:

Byggnad: Förrådshus.
Typ av anläggning: Fritidshus
Placering på tomt:
Byggår: 1980-90-tal.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.

Grund: Lättbetongblock.
Stomme: Regelverk.
Fasadmaterial/färg: Panel på förvandring/faluröd.

Takform: Sadeltak.
Takmaterial: Svart korrugerad plåt.
Skorsten:
Vindskivor: Bruna.
Rännor och rör: Svarta.

Knutar, lister m m: Bruna knutar.
Fönster:
Entrédörr: Dubbeldörr. Smal brun panel.
Övriga dörrar:
Förstuvist/trappa:
Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:14 C
Namn: Klingzells stuga
Nummer: K0101.060

Sign/datum: FMR/IL 981104
Filmnummer: L98-0128

Byggnad: **Bod/dass.**
Typ av anläggning: Fritidshus
Placering på tomt: Vid skogsgräns.
Byggår: Troligen 1950-tal.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.

Grund: Hörnsten.
Stomme: Regelverk.
Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd.

Takform: Pulpettak.
Takmaterial: Korrugerad eternit.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör:

Knutar, lister m m:
Fönster: 1 spröjsat ursprungligt. Röd båge.
Entrédörr: 2 gröna bräddörrar.
Övriga dörrar:
Förstukvist/trappa:
Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: **Se byggnad A.**

Övrigt: 1 grön militär "husvagn" uppställd bakom.

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:25 A

Sign/datum: FMR/IL 981104

Namn: Lövsta 1:25

Filmnummer: L98-0126

Nummer: K0101.203

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. Sportstuga.

Placering på tomt:

Byggår: 1950-60-tal.

Plan: Byggt i vinkel.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Betong.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Liggande timmerpanel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel. Nockpannor.

Skorsten: Tegel.

Vindskivor: Röd, undre skiva vit.

Rännor och rör: Gröna.

Knutar, lister m m:

Fönster: Ospröjsade, ursprungliga. Kromoxidgröna bågar och karmar. Vita foder. 2 och 3 luffer.

Entréddörr: Grönmålad smal fasspontpanel, fönster. Vitt foder.

Övriga dörrar: Grönmålad smal fasspontpanel.

Förstuvist/trappa: Förstubro av trä, baksida och framsida. Räcken borta.

Veranda:

Trädgård: Skogstomt med granar och björkar. Stugan ligger högre än vägen, en trappa leder ner. Rött spjälstaket (samt stenmur mot 1:26). Flaggstång. Rhododendron. Små fruktträd bakom hus. Gräsmatta. Grön pump. Bakom huset en "skog" och bakom denna löper en väg.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt intressant, tidstypisk sportstuga.

Övrigt: På baksidan är en "knut" inklädd - omålad.

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:25 B

Sign/datum: FMR/IL 981104

Namn: Lövsta 1:25

Filmnummer: L98-0126

Nummer: K0101.204

Byggnad: Vedbod.

Typ av anläggning: Fritidshus. Sportstuga.

Placering på tomt:

Byggår: Omkring 1950-60-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1

Grund: Betongplint

Stomme: Regelverk

Fasadmaterial/färg: Liggande fasspontpanel.

Takform: Sadeltak

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutar.

Fönster: 2 ospröjsade, ursprungliga fönster. Vita bågar, karmar och foder. Tidigare grön båge.

Entrédörr: 2 dörrar med bandgångjärn.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt: Tillbyggt vedskjul.

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:26 A Sign/datum: FMR/IL 981104
Namn: Lövsta 1:26 Filmnummer: L98-0127
Nummer: K0101.177

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. Sportstuga.

Placering på tomt: Långt in på tomten.

Byggår: Troligen 1960-tal.

Plan: Byggt i vinkel.

Om- och tillbyggnad: Långsmal tillbyggnad i vinkel.

Våningar: 1 med vind.

Grund: Betong.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Locklistpanel/gul.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2 kupigt lertegel.

Skorsten: 2 skorstenar av tegel, varav 1 med liten plåtkrage. 1 skorsten i plåt.

Vindskivor: Plåt, gröna och svarta.

Rännor och rör: Svarta stuprör och rännor.

Knutar, lister m m:

Fönster: Spröjsade fönster med vita bågar, karmar och foder. Igensatt vindsfönster.

Entrédörr: Vit dörr med smala ribbor, sockel, listverk och fönster. Tidstypisk.

Övriga dörrar: Glasdörrar på baksidan, samt tillbyggnadens baksida.

Förstuvist/trappa: Farstubro.

Veranda:

Trädgård: Plan tomt med gräsmatta. Frukträd. Löv- och barrträd närmare väg. Höga granar mot 1:25. Flaggstång. Grön pump. Stenigt bakom hus, höjd. Stenmur bakom dass.

Kulturhistoriskt värde: Sportstuga av visst kulturhistoriskt intresse.

Övrigt: En "låda" döljer en installation. Skafferiventilation. Tidningstätning mellan grund och panel.

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:26 B

Sign/datum: FMR/IL 981104

Namn: Lövsta 1:26

Filmnummer: L98-0127

Nummer: K0101.178

Byggnad: Bod.

Typ av anläggning: Fritidshus. Sportstuga.

Placering på tomt: Nära tomtgräns mot skog.

Byggår: 1950/60-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad: Tillbyggt vedskjul bakom. Av plank och korrugerad plast.

Våningar: 1.

Grund: Betonggrund.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående lockklistpanel/faluröd.

Takform: Pulpetak.

Takmaterial: Korrugerad eternit.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Gröna knutar.

Fönster: Ospröjsade, ursprungliga. Vita bågar, karmar och foder.

Entrédörr: 1 faluröd dörr av diagonala bräder.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård: Drivbänkar med potatis bakom.

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:26 C

Sign/datum: FMR/IL 981104

Namn: Lövsta 1:26

Filmnummer: L98-0127

Nummer: K0101.179

Byggnad: Garage.

Typ av anläggning: Fritidshus. Sportstuga.

Placering på tomt: Vid vägen.

Byggår: 1950/60-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Betongplintar.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Locklistpanel/brun.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Korrugerad svart plåt.

Skorsten:

Vindskivor: Plåt, svarta.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr: Garageport.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:26 D

Sign/datum: FMR/IL 981104

Namn: Lövsta 1:26

Filmnummer:

Nummer:

Byggnad: **Dass.**
Typ av anläggning: Fritidshus. Sportstuga.
Placering på tomt: I skog.
Byggår: 1950/60-tal.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.

Grund: Hörnsten.
Stomme: Regelverk.
Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/brun lasyr.

Takform: Pulpettak.
Takmaterial: Korrugerad eternit.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör:

Knutar, lister m m:
Fönster:
Entrédörr:
Övriga dörrar:
Förstukvist/trappa:
Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:30 A

Sign/datum: FMR/IL 981104

Namn: Lövsta 1:30

Filmnummer: L98-0129

Nummer: K0101.180

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. Sportstuga.

Placering på tomt:

Byggår: 1950-tal.

Plan: Byggt i vinkel.

Om- och tillbyggnad: Veranda. Farstu.

Våningar: 1.

Grund: Vitputsad betong.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Ursprunglig tät, stående locklistpanel/faluröd. Fasad.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 1 kupigt lertegel.

Skorsten: Skorsten av tegel med plåtskoning.

Vindskivor: Trä, gröna.

Rännor och rör: Röda stup- och hängrännor.

Knutar, lister m m: Vit trälist, runt hela huset, mellan grund och panel.

Fönster: Fönster med bruna bågar och gröna karmar och foder. Gröna fönsterluckor.

Entréddörr:

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa: Tillbyggd farstu och rum. Grund: gråsten, betongblock.

Veranda: I verandans betonggrund finns ett förvaringsutrymme med luckor. Faluröd locklistpanel, gröna vindskivor och detaljer. Locklistpanel även på farstun.

Trädgård: Skogsmark, lite rabatter kring huset. Uteplats med upphöjd terrass, rabatter intill.

Kulturhistoriskt värde: Sportstuga av visst kulturhistoriskt intresse.

Övrigt: Under farstun: ventilationslucka.

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:30 B

Sign/datum: FMR/IL 981104

Namn: Lövsta 1:30

Filmnummer: L98-0129

Nummer: K0101.181

Byggnad: Gäststuga/lekstuga.

Typ av anläggning: Fritidshus. Sportstuga.

Placering på tomt:

Byggår: Troligen 1960-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Lättbetongblock.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Locklistpanel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Papp.

Skorsten:

Vindskivor: Gröna.

Rännor och rör: Vita.

Knutar, lister m m:

Fönster: Två små fönster. Vita bågar (under grönt), gröna foder.

Entrédörr:

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa: Förstubro med gröna räcken. Utskjutande tak över.

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:30 C

Sign/datum: FMR/IL 981104

Namn: Lövsta 1:30

Filmnummer: L98-0129

Nummer: K0101.182

Byggnad: Uthus med dass och förråd.

Typ av anläggning: Fritidshus. Sportstuga.

Placering på tomt: Snett brevid huset.

Byggår: 1950-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Betongblock.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Locklistpanel/faluröd.

Takform: Sadeltak, assymetriskt.

Takmaterial: Papp.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör: Stuprännor av plåt, gröna och röda.

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr: Omålad dörr stående plank.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:30 D

Sign/datum: FMR/IL 981104

Namn: Lövsta 1:30

Filmnummer: L98-0129

Nummer:

Byggnad: Öppet skjul.
Typ av anläggning: Fritidshus. Sportstuga.
Placering på tomt: Bakom uthuset.
Byggår:
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.

Grund: Betong.
Stomme: Regelverk och kvistar.
Fasadmaterial/färg: Grön.

Takform: Pulpetak.
Takmaterial: Papp.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör:

Knutar, lister m m:
Fönster:
Entrédörr:
Övriga dörrar:
Förstukvist/trappa:
Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Lövsta 1:30 E

Sign/datum: FMR/IL 981104

Namn: Lövsta 1:30

Filmnummer: -

Nummer: K0101.183

Byggnad: Pumphus.

Typ av anläggning: Fritidshus. Sportstuga.

Placering på tomt: Tomtens yttergräns mot granntomt.

Byggår:

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund:

Stomme: Lättbetongblock.

Fasadmaterial/färg: Vit puts.

Takform: Pulpettak.

Takmaterial: Papp.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr: Trädörr med ventilation.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Nibble 1:03 A

Sign/datum: FMR/IL 981202

Namn: Lindesvik

Filmnummer: L 98-0171

Nummer: K0101.053

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d arbetarbostad.

Placering på tomt:

Byggår: 1880/1890-tal. 1900 e u.

Plan: Troligen tvåfamiljshus.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1,5.

Grund: Sten.

Stomme: Tegel.

Fasadmaterial/färg: Ljust rött tegel.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten: Skorsten i tegel.

Vindskivor: Trä, vita.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Ankarjärn på långsidorna, strax under takfoten.

Fönster: Ursprungliga, spröjsade fönster med vita bågar, karmar och foder. Vindsföntren spröjsade med gröna foder. Nya fönster på gavlarna, större än de andra. Troligen 1920-tal.

Entrédörr: Gaveln mot vägen: vit och gulmålad dörr med spröjsat fönster och spegel med masonitskiva.

Övriga dörrar: Gaveln mot skogen: dörr med spröjsat fönster. Masonitskivor över speglarna.

Förstukvist/trappa:

Veranda: Två stycken, på gavlarna. 1kupigt lertegel på taket. Gröna och vita snickerier.

Trädgård: Tomten ligger högt i förhållande till omgivande gården. Utsikt åt väster. Man följer en mindre väg från gården Lindesvik för att nå fastigheten. Tomten sluttar åt väster. Häststängsel. Gräsmatta framför hus och på sidorna. Flaggstång framför. Ek m fl stora lövträd på tomten. Rabatt med några buskar framför fasad. Klängväxt. Plattsatt uteplats norr om hus. Bakom huset blockterräng.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt intressant miljö. Bör ses i samband med Lindesviks gård.

Övrigt:

Tegelvalv över fönstren på långsidorna, över vindsfönstren och över dörrarna.
Vid Lindesvik fanns tegelbruk och brygga.

Äldre fastighetsbet: Nibble 1:03 B

Sign/datum: FMR/IL 981202

Namn: Lindesvik

Filmnummer: L 98-0171

Nummer: K0101.054

Byggnad: **Dass.**
Typ av anläggning: Fritidshus. F d arbetarbostad.
Placering på tomt: En bra bit bakom huset.
Byggår: 1970-tal.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.

Grund: Sten.
Stomme: Plank.
Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd.

Takform: Pulpettak.
Takmaterial: 1kupigt lertegel.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutar.
Fönster:
Entrédörr: 2 dörrar.
Övriga dörrar:
Förstuvist/trappa:
Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Nibble 1:03 C

Sign/datum: FMR/IL 981202

Namn: Lindesvik

Filmnummer: L 98-0171

Nummer:

Byggnad: Förråd.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d arbetarbostad.

Placering på tomt: Snett bakom bostadshuset.

Byggår:

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Plank och sten.

Stomme: Plank, brädor m m.

Fasadmaterial/färg:

Takform:

Takmaterial: Presenning.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr:

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Sundby 1:02

Sign/datum: FMR/IL 981103

Namn: **Magasinet**

Filmnummer: L98-0119

Nummer: K0101.835

Byggnad: **Magasin.**

Typ av anläggning: Herrgårdsanläggning.

Placering på tomt: Vid uppfartsväg till Sundby gård.

Byggår: Möjligen 1760-t.

Plan: Rektangulär byggnad.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 2,5.

Grund: Stengrund med modern sprängsten, förstärkt med cement.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Bort timmer/falu rödfärg, ljus på baksidan.

Takform: Brutet sadeltak.

Takmaterial: 1kupigt tegel.

Skorsten:

Vindskivor: Svarta, profilerade.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Galler, svarta luckor.

Entrédörr: Dörrar och beslag av 1800-talstyp.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa: Stensatt körbro.

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: **Byggnad av stort kulturhistoriskt värde. Omistlig för miljön vid Sundby och landskapsbilden.**

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Sundby 1:02 A

Sign/datum: FMR/IL 981202

Namn: Gunnborgen

Filmnummer: L98-0173

Nummer: K0101.062

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt:

Byggår: 1800-talets senare del.

Plan: Enkelstuga.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1,5 med ev. inredd vind.

Grund: Sten.

Stomme: Tegel.

Fasadmaterial/färg: Spritputs/vit, beige.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör: Galvaniserade.

Knutar, lister m m: Gråmålad takfot.

Fönster: Små spröjsade, okopplade. Vita bågar och karmar. Blå foder. Inga fönster åt nordväst.

Entrédörr: Blå masonit med fönster, 50-tals typ. Betongtrappa.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda: Liten öppen veranda med vita och blå snickerier. Sadeltak med 2kupigt lertegel.

Trädgård: Gunnborgen ligger bakom stora magasinet vid Sundby. En mindre väg leder upp på en höjd. Utsikt över Sundby. Häststängsel runt tomten. En jordkällare ligger utanför. Rabatt på Ö och V gavel samt framför huset. Rosor m m. Gräsmatta framför, dike tvärs över. Frukträd, trädgårdsland. Blå pump. Tomten sluttar ner mot huset på baksidan. Skjul av korrugerad plast framför huset. Diskplats med kran. Ett stort snår med slån? I tomtgräns mot S bärbuskar. Hallonland V om hus. Stensatta rabatter med blå rosor. Ö om hus en ansad berså.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull torpmiljö.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Sundby 1:02 B

Sign/datum: FMR/IL 981202

Namn: Gunnborgen

Filmnummer: L98-0173

Nummer: K0101.063

Byggnad: Uthus/garage/dass/hönshus. Ev. hundgård.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Placerat långt från bostadshuset.

Byggår: 1900-talets början.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Sten.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Korrugerad eternit med spån under.

Skorsten:

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutar.

Fönster: Ursprungliga och nya spröjsade fönster med vita bågar, karmar och foder.

Entrédörr: Två små dörrar av stående bräder, den ena till hönshus, den andra till dass. Svartjärade.

Övriga dörrar: Svart garageport av stående bräder.

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Sundby 1:02 C

Sign/datum: FMR/IL 981202

Namn: Gunnborgen

Filmnummer: L98-0173

Nummer: K0101.064

Byggnad: Jordkällare.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Placerat på andra sidan vägen mitt emot bostadshus.

Byggår: 1800-talets senare del.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund:

Stomme: Sten.

Fasadmaterial/färg: Jord och gräs.

Takform:

Takmaterial: Jord och gräs. Front av stenblock.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr: Dörr av stående brädor, kromoxidgrön. Dörrpost av trä. Vackert handtag. 3 små vent.hål.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Sundby 1:04 B Sign/datum: FMR/IL 981103
Namn: Fiskarstugan. Tärnsund. Filmnummer: L98-0122
Nummer: K0101.019

Byggnad: Uthus/drängstuga.
Typ av anläggning: Fritidshus. F d fiskartorp.
Placering på tomt: En bit ovanför strandkanten.
Byggår: 1800-talets senare del.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1,5. Sout.vån.

Grund: Hörnsten.
Stomme: Kluvna timmerstockar, tätat med sågspån och masonit.
Fasadmaterial/färg: Locklistpanel/faluröd. Spår av äldre rosa puts.

Takform: Sadeltak.
Takmaterial: 1kupigt tegel. Inrasat.
Skorsten:
Vindskivor: Vita.
Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Järmbeslag runt hörn.
Fönster: Ospröjsade fönster med vita karmar, bågar och foder. Glas borta. Äldre avfasade fönsterfoder. Vindsfönstret har dock nyare foder.
Entrédörr: Dörren borta.
Övriga dörrar: Tillbyggnad: stående plank med panel.
Förstuvist/trappa:
Veranda: Tillbyggnad under verandan: utrymme med ingång till låg källare. Grund av tegel. Verandan av trä, grönmålad. Plåttak.

Trädgård: Trädgården igenvuxen.

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt: Nyare panel, två lager panel på ena gaveln. Interör: element, kamin. Gammal järnspis utslängd. Byggnaden i mycket dåligt skick.

Äldre fastighetsbet: Sundby 1:04 C

Sign/datum: FMR/IL 981103

Namn: Fiskarkojan. Tärnsund.

Filmnummer: L98-0123

Nummer: K0101.021

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d fiskartorp.

Placering på tomt: Vid vattnet.

Byggår: 1900-talets början.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Plint.

Stomme: Troligen plank.

Fasadmaterial/färg: Liggande pärlspontpanel och stående locklistpanel (masonit)/faluröd.

Takform: Sadeltak, inklädd takfot.

Takmaterial: Papp.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: 1 fönster, numera borta. Vit karm och foder.

Entrédörr:

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt: Interiör: 50-talstapet. Tidigare "3-dings"tak klätt med grön pärlspontpanel. Nu klätt med vita skivor. 1 vägg dekorerad med spritetiketter.

Äldre fastighetsbet: Sundby 1:04 A Sign/datum: FMR/IL 981103
Namn: Fiskarstugan. Tärnsund. Filmnummer: L98-0122
Nummer: K0101.020

Byggnad: Bostadshus.
Typ av anläggning: Fritidshus. F d fiskartorp.
Placering på tomt: Vid vattnet.
Byggår: 1800-talets senare del.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1,5. Källare i souterrain-våning.
Grund: Sten.
Stomme: Timmer.
Fasadmaterial/färg: Spritputs/gulvit.
Takform: Sadeltak på åsar.
Takmaterial: 1kupigt lertegel.
Skorsten:
Vindskivor: Svarta.
Rännor och rör:
Knutar, lister m m: Svarta, har varit röda.
Fönster: Saknas. Moderna gångjärn.
Entrédörr:
Övriga dörrar:
Förstuvist/trappa: Hög tillbyggd förstuga, 2 våningar.
Veranda:
Trädgård:
Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull torpmiljö.
Övrigt: Delvis raserad byggnad. Interiör: lerklinade väggar på vass. Äldre puts under. Raserad spis. Se i övrigt dokumentation av Jan Granberg 1985. Här låg tidigare Tärnsunds krog.

Äldre fastighetsbet: Sundby 1:05 A

Sign/datum: FMR/IL 981103

Namn: Slottet västra

Filmnummer: L98-0120, -0121

Nummer: K0101.066

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d arbetarbostad till Sundby.

Placering på tomt: På en höjd.

Byggår: Möjligen 1800-talets första hälft.

Plan: Troligen tillbyggd parstuga.

Om- och tillbyggnad: Troligen förlängd.

Våningar: 1 med vind.

Grund: Putsad sten.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Locklistpanel/faluröd. Klingsågad.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 1 kupigt lertegel.

Skorsten: 2 skorstenar av tegel.

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutar.

Fönster: Nyare spröjsade fönster med vita bågar, karmar och foder. Lunettfönster till vinden ersatta av rektangulära fönster.

Entrédörr: Ny dörr.

Övriga dörrar: Igensatt dörr på baksidan. Liggande brädor.

Förstukvist/trappa:

Veranda: Veranda, vit och faluröd med spröjsade fönster.

Trädgård: Syren, slånårsbuskar. Rabatter intill huset.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt mycket värdefull miljö med f d arbetarbostäder. Viktig för landskapsbilden.

Övrigt: På baksidan är murstocken frilagd. Ventilationsluckor. Krokare för fönsterluckor på framsidan. Nockplåt. Jordällaren riven?

Äldre fastighetsbet: Sundby 1:05 B

Sign/datum: FMR/IL 981103

Namn: Slottet västra

Filmnummer: -

Nummer:

Byggnad: Uthus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d arbetarbostad till Sundby.

Placering på tomt: Snett bakom bostadshuset upp mot skogen.

Byggår:

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Träsockel.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd.

Takform: Platt.

Takmaterial: Tjärpapp.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr:

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Sundby 1:06 A

Sign/datum: FMR/IL 981103

Namn: Slottet östra

Filmnummer: L98-0120, -0121

Nummer: K0101.065

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d arbetarbostad till Sundby.

Placering på tomt: På en höjd.

Byggår: 1800-talets slut.

Plan: 2 lägenheter.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1,5.

Grund: Betong.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Stående locklistpanel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 1kupigt lertegel. Nockplåt. Inklädd takfot, vit panel.

Skorsten: 2 utkragade skorstenar på bakre takfallet, 1 verkar nymurad.

Vindskivor: Nya, impregnerade.

Rännor och rör: Plåt.

Knutar, lister m m: Vita knutar.

Fönster: Spröjsade 4rutsfönster. Ev. ursprungliga. Små spröjsade rundbågefönster på övervåningen. Kromoxidgröna bågar, vita karmar och foder.

Entrédörr: 2 gröna dörrar av trä och masonit med spröjsat fönster.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda: 2 små öppna verandor.

Trädgård: Hästsängsel. Syrenberså, liten rabatt framför hus. Slånbärssnår. Brunn framför Slottet västra.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt mycket värdefull miljö med f d arbetarbostäder. Viktig för landskapsbilden.

Övrigt: Interiör: nymurad spis.

Äldre fastighetsbet: Sundby 1:06 B

Sign/datum: FMR/IL 981103

Namn: Slottet östra

Filmnummer: L98-0120

Nummer: K0101.067

Byggnad: Förråd, dass.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d arbetarbostad till Sundby.

Placering på tomt: Vid staket mot hage.

Byggår: 1930 e u.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Betong.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten:

Vindskivor: Omålade.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: 2 små ospröjsade, ursprungliga fönster. Vita bågar, karmar, foder.

Entrédörr: 4 gröna masonitklädda dörrar.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:07 A

Sign/datum: FMR/IL 981125

Namn: Nybygget

Filmnummer: L99-0007

Nummer: K0101.073

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt:

Byggår: 1800-talets senare del.

Plan: Sidokammarstuga.

Om- och tillbyggnad: Bred tillbyggd farstu. Faluröd stående locklistpanel. Liggande spröjsat fönster.

Våningar: 1 med vind.

Grund: Hörnsten, betong.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Faluröd stående locklistpanel. Ej panel i gavelröste. Åt norr stående slät panel och stående locklistpanel, relativt ny.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt tegel,nockpannor.

Skorsten: Modern tegelskorsten.

Vindskivor:

Rännor och rör: Gröna och gula rännor.

Knutar, lister m m: Vita knutlådor.

Fönster: Ospröjsade fönster av 50-talstyp. Vita bågar, karmar och foder. Endast 1 fönster på framsidan. Inga fönster åt norr.

Entrédörr: Brun stående fasspontpanel. Modernt vred och gångjärn.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa: Bred förstukvist. Stenhäll framför entré.

Veranda:

Trädgård: Ganska stor tomt. Häststängsel. Små lövträd och stora stenar utspridda över tomten, några fruktträd. Tall bredvid lada. Plankstapel kring tallen. Ladan ligger på en stenterrass. Flaggstång. Granar, björkar bakom ladan. Växthus täckt med plast i tomtgräns mot öster, stor ek bakom. En grupp aspar på tomtens norra sida. Samling av bilar vid norra tomtgränsen samt en bil och en båt vid grinden på södra sidan. Syrénberså framför huset. Utebord med fasta bänkar på östra sidan.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt intressant torpmiljö.

Övrigt:

Stockholms läns museum, Box 6176, 102 33 Stockholm, tel 08-690 69 60

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:07 B

Sign/datum: FMR/IL 981125

Namn: Nybygget

Filmnummer: -

Nummer: K0101.074

Byggnad: Uthus. Garage. Troligen f d verkstad och höns hus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt:

Byggår: 1946 e u.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1. Källare.

Grund: Lättbetongblock.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Delvis locklistpanel, i övrigt stående slät panel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Korrugerad eternit.

Skorsten: Skorsten av tegel.

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vitt listverk inramar den fönstersatta delen av byggnaden.

Fönster: Vitmålade spröjsade fönster. Breda.

Entrédörr: Garageport.

Övriga dörrar: Källardörr.

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt: Igensatta fönster och luckor. Lucka på ena gavelröset. Stensatt uppfart.

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:07 C

Sign/datum: FMR/IL 981125

Namn: Nybygget.

Filmnummer: -

Nummer: K0101.075

Byggnad: Uthus

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Ligger som flygel längs uppfart till bostadshus.

Byggår: 1800-talets senare del.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Hörnsten.

Stomme: Knuttimrat.

Fasadmaterial/färg: Framsidan: synligt timmer, samt stående panel ca 50 cm hög. Ena gavelröstet: stockbakpanel.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel. Spån under.

Skorsten:

Vindskivor: Trä, vita.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Spröjsat äldre fönster.

Entrédörr: Svartjärad dörr med rött foder. Två äldre beslag.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt: Två igensatta luckor på ena gavelns nedre del. Lucka ovan grund på ena gaveln.

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:08 A

Sign/datum: FMR/IL981125

Namn: Bränntorpet

Filmnummer: L99-0003

Nummer: K0101.011

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Vid mindre väg.

Byggår: 1800-talets andra hälft.

Plan: Enkelstuga.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1 med vind.

Grund: Hörnsten, betong.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Äldre stående locklistpanel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 1kupigt lertegel. "Vedtak" under.

Skorsten: Bred putsad skorsten.

Vindskivor: Svarta.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutlådor. Rött listverk (1 borta).

Fönster: Spröjsade, 1 kopplat 50-talsfönster, 2 okopplade. Inga fönster åt V. Vita bågar, karmar och foder. 1 foder blåmålat.

Entrédörr: Grön masonitdörr. 50-talslampa.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa: Förstukvist saknas.

Veranda:

Trädgård: Huset ligger upphöjt i förhållande till vägen. Grusplan. Samling av bilar. Terrass av gammalt lastbilsfalk. Brädhög på baksidan. Skyttevärn i skogen intill. Enorma avverkningar i skogen bakom.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull torpbyggnad. Äldre uthus bevarat.

Övrigt: Stort utgrävt hål i grunden på baksidan.

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:08 B

Sign/datum: FMR/IL 981125

Namn: Bränntorpet

Filmnummer: L99-0003

Nummer: K0101.012

Byggnad: Uthus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt:

Byggår: 1800-talets andra hälft.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1, vind.

Grund: Hörnsten.

Stomme: Knuttimrat.

Fasadmaterial/färg: Timret synligt på gavelröstet, nedre delen av gaveln har stockbakpanel.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel med spån under.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Knutådor/faluröda.

Fönster: 1 fönster. Lucka för vindsöppning.

Entrédörr:

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:08 C

Sign/datum: FMR/IL 981125

Namn: Bränntorpet

Filmnummer: L99-0003

Nummer: K0101.013

Byggnad: **Dass.**

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Brevid uthuset.

Byggår: Troligen 1960-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Betong.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Plywood/faluröd.

Takform: Pulpettak.

Takmaterial: Papp.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr:

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:13 A

Sign/datum: FMR/IL 981123

Namn: Kottebo

Filmnummer: L98-0156

Nummer: K0101.136

Byggnad: Bostadshus. Villa.

Typ av anläggning: Fritidshus.

Placering på tomt: Indraget från väg.

Byggår: 1939 e u.

Plan: 5-delad.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1 med källare, ev. delvis inredd.

Grund: Betong.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående locklistpanel/ockragul.

Takform: Sadeltak med valmade gavlar.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten: Putsad.

Vindskivor:

Rännor och rör: Bruna.

Knutar, lister m m:

Fönster: Ospröjsade, ursprungliga. Bruna bågar och foder, vita karmar. Bruna fastskruvade fönsterluckor.

Entrédörr: Brun lasyr med fönster - 60-tals typ.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa: Trappa i brun lasyr.

Veranda: På stolpar, brunlaserad panel.

Trädgård: Fastigheten ligger på höjdplatå. Vitt häststängsel. Grusgång, gräsmatta, fruktträd. Grön pump. Stenmur i Ö och S, skog i Ö. Häck och stängsel mot väg.

Kulturhistoriskt värde: Av mindre kulturhistoriskt intresse.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:13 B

Sign/datum: FMR/IL 981123

Namn: Kottebo

Filmnummer: L98-0156

Nummer: K0101.138

Byggnad: Sommarrum med veranda.

Typ av anläggning: Fritidshus.

Placering på tomt: Ca 10 meter från vägen.

Byggår: 1940-tal.

Plan: Enkelrum.

Om- och tillbyggnad: Stor veranda, samt liten öppen veranda vid entrén.

Våningar: 1.

Grund: Betongplintar.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Lockpanel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten:

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutar.

Fönster: Spröjsade och ospröjsade fönster med vita bågar, karmar och foder.

Entrédörr: Svartmålad dörr av mönsterlagt trä.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda: Liten öppen veranda vid entré: lockpanel med spår av grönfärg under. Vita stolpar. Stor veranda: faluröd panel på förvandring. Vägg av masonitskiva och fönstervägg. Grusgolv, grill. Pulpetak med korrugerad omålad plåt.

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt: Panelen avslutas nertill av en svartmålad list.

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:13 C
Namn: Kottebo
Nummer: K0101.137

Sign/datum: FMR/IL 981123
Filmnummer: L98-0156

Byggnad: Uthus, dass, garage.
Typ av anläggning: Fritidshus.
Placering på tomt: Bakom hus.
Byggår: 1940-tal.
Plan:
Om- och tillbyggnad: Tillbyggt garage i vinkel
Våningar: 1.

Grund: Hörnsten, betong.
Stomme: Regelverk.
Fasadmaterial/färg: Stående locklistpanel/faluröd.

Takform: Sadeltak, pulpettak.
Takmaterial: 2kupigt lertegel.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutar.
Fönster: Spröjsade ursprungliga fönster med vita bågar, karmar och foder.
Entrédörr: 1 svart bräddörr, 1 svart brädport.
Övriga dörrar:
Förstukvist/trappa:
Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:14 A

Sign/datum: FMR/IL981125

Namn: Kärrboda södra

Filmnummer: L99-0006

Nummer: K0101.077

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. Fd småbruk.

Placering på tomt: Indraget från väg.

Byggår: 1928 e u.

Plan: Tid. 2 lägenheter.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1,5. Källare med garage.

Grund: Betong.

Stomme: Plank.

Fasadmaterial/färg: Eternit/grå.

Takform: Brutet sadeltak.

Takmaterial: Röd korrugerad plåt.

Skorsten: Tegel.

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör: Vita.

Knutar, lister m m: Vita knutar. Inklädd takfot.

Fönster: Ospröjsade, kopplade. Vita bågar, karmar och foder.

Entrédörr: Till veranda: brun dubbeldörr med masonit och fönster. Innerdörr: vit spegeldörr.

Övriga dörrar: Köksingång med småspröjsade fönster. Dörr av 50-talstyp med brun ribbpanel. Ockragul garageport. Betongnedfart.

Förstuvist/trappa: Betongtrappa med vitt järnräcke.

Veranda: Veranda med småspröjsade, okopplade fönster. Ovanpå denna balkong och "frontespis".

Trädgård: Häststängsel, aluminiumgrind. Bred gång upp till huset, kantad med bärbuskar och fruktträd. Hallonbuskar på södra sidan. Grusad gång runt huset, gräsmattor på framsidan. Rabatter vid fasaden på framsidan. Bakom huset gräsmatta med buskar och några stora björkar. Stora stenblock, kompost bakom. Södra delen av tomten: vildvuxna syrenbuskar. Björk, gran tall i grupp vid stängslet mot skogen. Troligen gammal hagmark. I söder gunnebostängsel en bit in i skogsparti. I öster sluttning ner mot gårde (bakom tomt).

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt intressant, tidstypisk miljö. F d småbruk.

Stockholms läns museum, Box 6176, 102 33 Stockholm, tel 08-690 69 60

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:14 B

Sign/datum: FMR/IL981125

Namn: Kärrboda södra

Filmnummer: L99-0006

Nummer: K0101.078

Byggnad: **Bod.**

Typ av anläggning: Fritidshus. Fd småbruk.

Placering på tomt: I utkant av tomt.

Byggår: 1920-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad: Litet tillbyggt garage, troligen 50-tal. Byggt av fiberplattor. Inrasat. Pulpettak med korrugerad plåt. Garageport med ribbpanel, f d brun.

Våningar: 1.

Grund: Stenplint.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Liggande fasspontpanel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Korrugerad plåt.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutar.

Fönster: 1 spröjsat, ursprungligt fönster. Vit båge, karm och foder. 1 luft trasig - masonit.

Entrédörr: 2 svarta dörrar med stående fasspontpanel. Vita foder.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt: Hundkoja el. pumphus. Liggande, faluröd fasspontpanel. Vita knutar. Paptäckat sadeltak med ventil.

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:15 A
Namn: Kärrboda norra
Nummer: K0101.079

Sign/datum: FMR/IL 981123
Filmnummer: L98-0159, -0160

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d småbruk.

Placering på tomt: Ca 10 från vägen, mitten av tomten, ned mot väg.

Byggår: 1916 e u.

Plan: 4delad plan.

Om- och tillbyggnad: Ett rödmålat öppet skjul med plasttak för grill, står intill huset på entrésidan.

Våningar: 1,5.

Grund: Betong.

Stomme: Plank.

Fasadmaterial/färg: Liggande fasspontpanel/faluröd.

Takform: Brutet sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten: En nyare skorsten, putsad.

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutar.

Fönster: Fönstren är ospröjsade och spröjsade med vita bågar, karmar och foder. Ett ursp. spröjsat fönster kvar. De andra trol. bytta på 1950-talet. Takkupa med småspröjsat fönster.

Entrédörr: Ursprunglig dörr, nedre delen täckt av masonitskiva. Grön.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda: Glasveranda. Stående röd panel med vita snickerier och stolpar, snickarglädje. Invändigt pärlspontpanel. Dörr till huset, 1950-tal.

Trädgård: Stor trädgård med äppelträd, gräsmatta och buskar. Rabatter vid fasad. Halv buskberså samt vildvuxen syrenberså. Flaggstång bakom hus, samt fler frukträd. Häststängsel mot väg.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt intressant, tidstypiskt miljö. F d småbruk.

Övrigt: Två takkupor, den ena ursprunglig, den andra ev. 1950-tal. Spröjsade.

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:15 B

Sign/datum: FMR/IL 981123

Namn: Kärrboda norra

Filmnummer: L98-0159, -0160

Nummer: K0101.080

Byggnad: Uthus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d småbruk.

Placering på tomt: Bakom bostadshus.

Byggår: Troligen 1910-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Hörnsten.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Korrugerad eternit.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Spröjsade, ursprungliga. Vita bågar och foder.

Entrédörr: Liggande svart pärlspontpanel.

Övriga dörrar: 1 svart fyllningsdörr, möjligen en gammal innerdörr.

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A

Övrigt: Dubbla panel-lager på baksidan. Uthuset tycks vara byggt över ett äldre hus.

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:15 C

Sign/datum: FMR/IL 981123

Namn: Kärrboda norra

Filmnummer: L98-0160

Nummer: K0101.081

Byggnad: Jordkällare.

Typ av anläggning: Fritidshus. Fd småbruk.

Placering på tomt: Utanför tomt, i "rullstensås".

Byggår: Troligen 1910-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund:

Stomme: Sten.

Fasadmaterial/färg: Front av stora huggna stenblock. Cementbruk. Jord och gräs.

Takform:

Takmaterial: Jord och gräs.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr: Gul bräddörr med liggande pärlspontpanel.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:24 A

Sign/datum: FMR/IL981125

Namn: Rydjan

Filmnummer: L99-0001

Nummer: K0101.103

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d smedsbostad. Troligen f d småbruk.

Placering på tomt: Långt från väg.

Byggår: 1800-talets slut.

Plan: Bred - möjligen 5delad.

Om- och tillbyggnad: E u omb. 1927, mod. 1935. 50-talet el senare: stor takkupa på baksidan. Faluröd stående locklistpanel. Sadeltak med 2kupigt tegel.

Våningar: 1,5.

Grund: Sten förstärkt med cement.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Stående locklistpanel, delvis rel. ny/faluröd.

Takform: Brutet sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten: Modern tegelskorsten.

Vindskivor: Vita vindskivor och svart plåt.

Rännor och rör: Svarta.

Knutar, lister m m: Vita knutar. Vitt listverk på gaveln. Takfot förstärkt med omålad bräda.

Fönster: Spröjsade, kopplade fönster av 50-talstyp. Vita bågar, karmar och foder.

Entréddörr: Ljust kromoxidgrön ribbdörr med fönster, av 50-tals typ. Betongtrappa.

Övriga dörrar: På baksidan 1 kromoxidgrön ribbdörr.

Förstukvist/trappa: Förstukvist med betongtegel.

Veranda:

Trädgård: Fastigheten ligger på en höjd i anslutning till gammal åkermark. Inget staket eller motsv. markerar tomtgränsen. Dock häststängsel mot gårdet. Syrénbuskar nära huset på östra sidan, skog på västra. Gran, björk, tall och div. lövsly. Gräsmatta på östra sidan, bortom den jordkällare omgiven av några lövträd, bl a björk. Gräsmatta med fruktträd på baksidan, rhododendron, stort fruktträd på framsidan.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull miljö. F d smedsbostad. Troligen f d småbruk.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:41 B

Sign/datum: FMR/IL 981125

Namn: Villan

Filmnummer: L99-0008

Nummer:

Byggnad: Vedskjul

Typ av anläggning: Fritidshus. Villa.

Placering på tomt: I tomtgräns.

Byggår:

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund:

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/eternit. Falurött/grönt.

Takform: Pulpetak.

Takmaterial: Papp.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: 1 ospröjsat fönster utan glas.

Entrédörr: Masonit, f d vit.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Tibble 1:03 A

Sign/datum: FMR/IL 981118

Namn: Hammartorp

Filmnummer: L98-0147

Nummer: K0101.027

Byggnad: **Bostadshus.**

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt:

Byggår: 1800-talets andra hälft.

Plan: Sidokammarstuga.

Om- och tillbyggnad: Förstuga. Eventuellt moderniserad. Betonggrund, betongtrappa. Vit panel. 2kupigt lertegel. Dörr med kattlucka. Ev. är stugan tillbyggd år sydost.

Våningar: 1,5 (inkl vindsv).

Grund: Gråsten m tät cement. Ventilationsluckor.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Spritputs/vit.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 1kupigt lertegel. Taknock i plåt.

Skorsten: Ny tegelskorsten.

Vindskivor: Svarta, breda av 2 plankor.

Rännor och rör: Omålade hängrännor i plåt.

Knutar, lister m m: Svarta knutar, knutlådor.

Fönster: Ospröjsade, nyare. Vita bågar och karmar. Svarta foder. Fönsterluckor.

Entrédörr: Vit trädör, kattlucka.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa: Troligen regelverk. Betonggrund, Vit panel. 2kupigt lertegel. Betongtrappa. Se äv. "tillbyggnader".

Veranda:

Trädgård: Fastigheten ligger på en höjd i anslutning till gravfält. Hagar finns framför och bakom tomten. Rabatter framför hus. Div. odlingar i bänkar. Bärbuskar, grön pump, silvertall, syrener. Rabatt inramad av stenmur. Ruin efter jordkällare. Trädkoja.

Kulturhistoriskt värde: **Kulturhistoriskt värdefull torpmiljö.**

Övrigt: Utvändig svartmålad vindstrappa på ena gaveln. Svartmålad dörr. Liten hästska över dörr.

Äldre fastighetsbet: Tibble 1:03 B

Sign/datum: FMR/IL 981218

Namn: Hammartorp

Filmnummer: L98-0147

Nummer: K0101.028

Byggnad: Uthus, dass, sammanbyggda.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Något bakom bostadshus.

Byggår: 1900-talets första hälft.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1

Grund: Hörnsten

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående slåt panel samt lockpanel, delvis okantade bräder/faluröd.

Takform: Pulpettak.

Takmaterial: Korrugerad plåt.

Skorsten:

Vindskivor: Faluröda.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: 1 spröjsat och 1 ospröjsat fönster (dass). Svarta karmar och foder.

Entréörr: Bräddörrar med bandgångjärn.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård: Små planteringar framför uthuset.

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt: Bakom uthuset finns ett förvaringsskjul.

Äldre fastighetsbet: Tibble 1:03 C Sign/datum: FMR/IL 981118
Namn: Stigtomten Filmnummer: L98-0148
Nummer: K0101.030

Byggnad: Bostadshus.
Typ av anläggning: Fritidshus. Fd torp.
Placering på tomt: Långt från väg.
Byggår: Omkring 1800-talets mitt.
Plan: Enkelstuga.
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1,5 (inkl vindsv, ev inredd).

Grund: Slammad stengrund.
Stomme: Timmer.
Fasadmaterial/färg: Grov spritputs/ljusgul.

Takform: Sadeltak
Takmaterial: Svart tegel - betong?(snö).
Skorsten: Hög utkragad skorsten med plåtbeslag. Troligen 1900-tal.
Vindskivor: Svarta.
Rännor och rör: Svarta.

Knutar, lister m m:
Fönster: Spröjsade, 8 rutor, okopplade. Vita bågar och karmar. Ockragula foder. Beslag från 1800-talets slut. Inga fönster på baksidan.
Entrédörr: "Liggande timmer"-panel. Ockragul.
Övriga dörrar:
Förstukvist/trappa: Ny trappa.
Veranda:

Trädgård: Rabatter runt hus. Klängväxt. Fruktträd, buskar solrosor. Stort gammalt fruktträd framför hus, gräsmatta, grupper av träd. Bakom hus: gräsmatta, skog. Aspar bakom dass. Utsikt över fält.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull torpmiljö. Äldre uthus bevarade.

Övrigt: Byggnaden nu i "engelsk cottagestil". Järnspis kvar, kakelugn

Äldre fastighetsbet: Tibble 1:03 D

Sign/datum: FMR/IL 981118

Namn: Stigtomten

Filmnummer: L98-0148, -0149

Nummer: K0101.031

Byggnad: Uthus, trol. f d fähus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt:

Byggår: 1800-talets senare del/tidigt 1900-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1,5.

Grund: Gråsten

Stomme: Timmer och ev. regelverk.

Fasadmaterial/färg: Synligt timmer, stockbak-, vankantpanel och locklistpanel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Omålad korrugerad plåt, spån under.

Skorsten: "Skorsten" i trä för ventilation.

Vindskivor: Faluröda.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Synlig laxknut.

Fönster: Spröjsade nyare fönster med vita bågar, karmar och foder. Gröna antikglas. Litet vindsfönster.

Entrédörr: Dörr med liggande brädor. Svarttjärad.

Övriga dörrar: Dörr på gaveln av stående plank. Svarttjärad.

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad C.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Tibble 1:03 E

Sign/datum: FMR/IL 981118

Namn: Stigtomten

Filmnummer: L98-0148

Nummer: K0101.033

Byggnad: Dass och vedbod.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Mot skogen.

Byggår: 1900-talets första hälft.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Hömsten.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Vankant- och stockbakpanel.

Takform: Pulpettak.

Takmaterial: Omålad korrugerad plåt.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Spröjsade ursprungliga fönster. Vita bågar och karmar.

Entrédörr: Svarttjärade bräddörrar med äldre beslag. Droppnåsa ovanför.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad C.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Tibble 1:03 F

Sign/datum: FMR/IL 981118

Namn: Stigtomten

Filmnummer: L98-0149

Nummer:

Byggnad: **Bod.**

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Avsides.

Byggår: 1900-talets första hälft.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Betongplint.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stockbak och vankantpanel/faluröd.

Takform: Pulpettak.

Takmaterial: Korrugerad plåt.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr: Svart bräddörr med bandgångjärn.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad C.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Tibble 1:03 G
Namn: Stigtomten
Nummer: K0101.034

Sign/datum: FMR/IL 981118
Filmnummer: L98-0148

Byggnad: Jordkällare.
Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.
Placering på tomt: Bakom hus
Byggår: 1800-talets slut.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.

Grund:
Stomme: Sten.
Fasadmaterial/färg: Jord och gräs. Front av huggen sten.

Takform:
Takmaterial: Jord och gräs.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör:

Knutar, lister m m:
Fönster:
Entrédörr: Svart bräddörr.
Övriga dörrar:
Förstukvist/trappa:
Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad C.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 A

Sign/datum: FMR/IL 981118

Namn: Björkboda

Filmnummer: L98-0143, -0144

Nummer: K0101.091

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt:

Byggår: 1800-talets andra hälft.

Plan: Sidokammarstuga.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1,5 (vind).

Grund: Sten med cementputs.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Locklistpanel/faluröd. Nyare panel på baksidan.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel, spån under.

Skorsten: Modern tegelskorsten.

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör: Svarta stuprännor.

Knutar, lister m m: Röda knutlådor, droppnäsa under panellisten.

Fönster: Nyare och spröjsade fönster med vita bågar, karmar och foder. 1900-tals beslag. 4 rutor.

Entrédörr: Dörr av brädor målad med grön plastfärg, vitt foder.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa: Förstugan har vita knutar, inklädd takfot och vackra vindskivor. Ingång från sidan. Betongtrappa.

Veranda:

Trädgård: Torpet ligger på en platå med gräsmatta. Nedanför gles skog med tall och björk. Syrénberså. Kaprifol(?) på fasad. Snöbär, flaggstång, blå pump. Frukträd. Bakom huset stenblock, berg i dagen. Tallskog.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull torpmiljö. Äldre uthus bevarat.

Övrigt: Trätrappa till vinden på ena gaveln.

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 B
Namn: Björkboda
Nummer: K0101.092

Sign/datum: FMR/IL 981118
Filmnummer: L98-0144

Byggnad: Uthus, bod.
Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.
Placering på tomt: Öster om husgavel.
Byggår: 1800-talets slut .
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.

Grund: Hörnsten.
Stomme: Skiftesverk.
Fasadmaterial/färg: Falurött.

Takform: Sadeltak, f d åstak.
Takmaterial: 2kupigt tegel, stickspån under.
Skorsten:
Vindskivor: Tjärade.
Rännor och rör:

Knutar, lister m m: "Stolpe".
Fönster: 2 spröjsade fönster med vita bågar, karmar och foder. Liggande fönster med återanvända 1800-talsbeslag och 1900-t. gångjärn.
Entréddörr: Rödfärgad bräddörr med handsmidda bandgångjärn. Vitt foder.
Övriga dörrar:
Förstukvist/trappa:
Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull byggnad.

Övrigt: Tillbyggt diskställe av regler med korrugerad plast och papptak.

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 C
Namn: Björkboda
Nummer: K0101.093

Sign/datum: FMR/IL 981118
Filmnummer: L98-0143

Byggnad: Uthus med källare och vedskjul. Gäststuga.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Nedanför bostadshuset.

Byggår: 1800-talets slut - 1900-talets början.

Plan:

Om- och tillbyggnad: Vedskjul med grund av hörnstenar, faluröda brädor, tjärpapptak.

Våningar: 1,5 med källare.

Grund: Sten.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Locklistpanel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 1 kupigt lertegel, spån under.

Skorsten:

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutar.

Fönster: Ursprungliga, spröjsade fönster med vita bågar, karmar och foder.

Entrédörr: Ursprunglig, grön dörr (ljus kromoxid).

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt: Locklistpanelen på entrésidan är nyare. Den andra gaveln av masonit med locklister.

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 D
Namn: Björkboda.
Nummer: K0101.090

Sign/datum: FMR/IL 981118
Filmnummer: L98-0143

Byggnad: Dass.
Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.
Placering på tomt: Något avsides.
Byggår: 1960-t.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.

Grund: Betong.
Stomme: Regelverk.
Fasadmaterial/färg: Plywood/faluröd.

Takform: Pulpettak.
Takmaterial: Papp.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör:

Knutar, lister m m:
Fönster:
Entrédörr:
Övriga dörrar:
Förstuvist/trappa:
Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt: Tömningslucka bak.

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 E Sign/datum: FMR/IL981116
Namn: Bjurs (Bjursboda) Filmnummer: L98-0150
Nummer: K0101.094

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Indraget från väg.

Byggår: 1800-talets slut.

Plan: Sidokammarstuga

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1 med vind.

Grund: Sten, betong.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: 1 gavel: stående locklistpanel. Övrigt: slät panel.

Takform: Sadeltak på åsar.

Takmaterial: 2kupigt tegel, sticketak under.

Skorsten: Nymurad.

Vindskivor:

Rännor och rör: Gröna.

Knutar, lister m m: Vita knutar.

Fönster: Spröjsade okopplade och nya ospröjsade. Vita bågar och karmar. Gröna foder. Inga fönster på baksidan.

Entrédörr: Grön masonit. Ingång från sidan på farstun.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa: Inbyggd förstuga.

Veranda:

Trädgård: Stugan ligger på en liten höjd. Rabatt vid hus. Rhododendron vid fasad. Hamlade träd. Berg i dagen. Berså. Stort lövträd framför hus. Stig ner till strand genom skog. Häststängsel.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull torpmiljö. Äldre uthus bevarat.

Övrigt: Liten kakelugn i kammaren. Järnspis i köket. Vindstrappa på utsidan.

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 F
Namn: Bjurs (Bjursboda)
Nummer: K0101.095

Sign/datum: FMR/IL 981116
Filmnummer: L98-0150

Byggnad: Förråd och sommarrum, källare.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt:

Byggår: Sent 1800-tal.

Plan: Ett rum.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1. Källare.

Grund: Sten med cementputs.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Synligt timmer, rödbrun. Ena gaveln dock panel.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 1kupigt lertegel, spån under.

Skorsten:

Vindskivor: Trä, rödbruna.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Knutlådor, delvis vita.

Fönster: Nyare fönster, spröjsade. Gröna bågar, vita karmar och foder.

Entrédörr: Grönmålad spegeldörr med spröjsat fönster, vitt dörrfoder.

Övriga dörrar: Grönmålad källardörr, panelad.

Förstuvist/trappa: Nyare trappa.

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad E.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 G
Namn: Bjurs (Bjursboda)
Nummer: K0101.096

Sign/datum: FMR/IL 981116
Filmnummer: L98-0150

Byggnad: Skjul/förråd.
Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.
Placering på tomt:
Byggår: 1900-talets början.
Plan:
Om- och tillbyggnad: Dass med locklistpanel/faluröd. Pulpettak med papp.
Våningar: 1.

Grund: Trästolpar och sten.
Stomme: Stolpar och plank.
Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd.

Takform: Sadeltak.
Takmaterial: Brädtak med papp.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutar.
Fönster: Spröjsade fönster, både yngre och äldre. Vita bågar, karmar och foder.
Entréddörr: Bräddörr/svart. Äldre beslag.
Övriga dörrar:
Förstukvist/trappa:
Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad E.

Övrigt: Golvet består av småsten. Lucka på gaveln, troligen f d fähus.

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 H
Namn: Bjurs (Bjursboda)

Sign/datum: FMR/IL 981116
Filmnummer: -

Nummer:

Byggnad: Öppet vedskjul.
Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.
Placering på tomt: I ett av hörnen på tomt.
Byggår: 1990-tal.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.

Grund:
Stomme: Stolpar.
Fasadmaterial/färg:

Takform: Pulpettak.
Takmaterial: Korrugerad plåt.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör:

Knutar, lister m m:
Fönster:
Entrédörr:
Övriga dörrar:
Förstukvist/trappa:
Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad E.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 I
Namn: Bjurs (Bjursboda)
Nummer: K0101.886

Sign/datum: FMR/IL 981116
Filmnummer: L98-0150

Byggnad: Garage och militärförråd.
Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.
Placering på tomt: Utanför tomt.
Byggår: 1960-t.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.
Grund: Betongplint.
Stomme: Regelverk.
Fasadmaterial/färg: Plywood och stående locklistpanel/faluröd.
Takform: Sadeltak.
Takmaterial: Troligen papp.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör:
Knutar, lister m m:
Fönster:
Entrédörr: Stora svarta brädportar.
Övriga dörrar:
Förstuvist/trappa:
Veranda:
Trädgård:
Kulturhistoriskt värde: Av mindre kulturhistoriskt intresse.
Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 J

Sign/datum: FMR/IL 981118

Namn: Dammen

Filmnummer: L98-0145, -0146

Nummer: K0101.097

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt:

Byggår: 1800-talets slut.

Plan:

Om- och tillbyggnad: Uteplats av tryckimpregnerat trä, med rött plank.

Våningar: 1 med vind.

Grund: Sten med cement.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Stående locklistpanel/faluröd. Ej panel på baksidan. Vedförråd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt tegel.

Skorsten: Hög, smal, utkragad skorsten med järnbeslag.

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör: Svarta.

Knutar, lister m m: Vitmålade knutlådor. Fotbräda.

Fönster: Spröjsade 4rutsfönster, okopplade. Vita bågar, karmar och foder. Nya gångjärn. Vindslucka med handsmidda bandgångjärn, samt 1 litet fönster.

Entrédörr: Svart liggande panel.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa: Förstuga med ingång från sidan. Slät panel. Ny trappa. Fönster med gångjärn för luckor. Flagga. Vedförråd under.

Veranda:

Trädgård: Huset ligger i en sluttning. Gräsmatta framför hus. Häststängsel. Buskar vid stängsel. Rabatt framför farstu. Kryddland vid trappa. Syrénberså med trädäck. Utgrävd slänt bakom hus. Skog, möjligen gammal hage. Bäck eller dike framför hus, större bäck närmare väg. Stor plan framför arméns "broslagningsskjul". Trädhus av regelverk med masonit, platt tak. Stege och rep. Växthus vid staketet. Ny korrugerad plast på regelverk, troligen 1970-t.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull torpmiljö.

Övrigt: Utvändig trappa till vind, ofärdig.

Stockholms läns museum, Box 6176, 102 33 Stockholm, tel 08-690 69 60

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 K

Sign/datum: FMR/IL 981118

Namn: Dammen

Filmnummer: L98-0145

Nummer: K0101.098

Byggnad: Jordkällare.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Ovanför bostadshuset upp mot tomtstaketet.

Byggår: Andra hälften av 1800-talet.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Stora gråstenar. Huggen sten.

Stomme: Sten och jord.

Fasadmaterial/färg: Front av huggen sten och stående slät panel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Omålad korrugerad plåt.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr: Smala brädor, svartmålad.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad J.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 L

Sign/datum: FMR/IL 981118

Namn: Dammen

Filmnummer: L98-0145

Nummer:

Byggnad: Dass.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: En bit från bostadshuset.

Byggår: 1960/70-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Betong.

Stomme: Träribbor och plywood.

Fasadmaterial/färg: Plywood/ljust faluröd.

Takform: Pulpetak.

Takmaterial: Svart papp.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Ospröjsad fönsterruta

Entrédörr: Plywood/ljus faluröd.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad J.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 M

Sign/datum: FMR/IL 981118

Namn: Dammen

Filmnummer: L98-0145

Nummer:

Byggnad: Lekstuga.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Nedanför bostadshuset.

Byggår: 1997/1998

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund:

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Masonit, locklistpanel.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Svart korrugerad plåt.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Plexiglasfönster.

Entrédörr:

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa: Farstubro av trä.

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad J.

Övrigt: Halvfärdig lekstuga.

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 N

Sign/datum: FMR/IL 981118

Namn: Dammen

Filmnummer: L98-0145

Nummer: K0101.887

Byggnad: Öppet förrådsskjul. Broslagningsplats.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Utanför tomtstaketet nedanför bostadshuset.

Byggår: Troligen 1960-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Träsockel, troligen betongplint.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Plywood/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Svart papp.

Skorsten:

Vindskivor: Röda.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Igensatt med faluröd lucka.

Entrédörr:

Övriga dörrar: Garageport, svartmålad.

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård: Grusbeläggning på marken framför bygganden.

Kulturhistoriskt värde: Av mindre kulturhistoriskt intresse.

Övrigt: Synlig takstol.

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01.O
Sign/datum: FMR/IL 981123
Namn: Kärrboda
Filmnummer: L98-0154
Nummer: K0101.099

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. Troligen f d torp.

Placering på tomt: Indraget från väg.

Byggår: 1800-talets senare del.

Plan: F d sidokammarstuga.

Om- och tillbyggnad: Utbyggnad i vinkel på baksidan. Betonggrund, plank el. regelverk. Faluröd stående locklistpanel. Sadeltak med 2kupigt lertegel. Källare under. Vindsfönster. 4 fönsterluffer på rad åt Ö. Inga fönster i övrigt. Möjligen 30-tal.

Våningar: 1,5 med vind.

Grund: Stengrund med bruk

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Stående locklistpanel/faluröd. Ej panel i gavelröste.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel, stickspån under. Nockbräda.

Skorsten:

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör: Galvaniserade.

Knutar, lister m m: Vita knutar.

Fönster: Spröjsade okopplade fönster. Kromoxidgröna bågar. Vita karmar och foder. Vindsfönster på östgaveln.

Entrédörr: Kromoxidgrön liggande fasspontpanel.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa: Förstuvist, troligen regelverk. Faluröd stående slät panel.

Veranda: Tillbyggd veranda: regelverk med faluröd stående slät panel.

Trädgård: Tomten ligger på en höjd. Häststängsel. Flaggstång, fruktträd, brunn. Gräsmatta framför hus. Björk, gran, tall m fl träd. Rhododendron framför fasad, syren. Gammal hagmark nedanför.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt intressant miljö. Troligen f d torp.

Övrigt: Ext. vindstrappa på västgaveln.

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 P
Namn: Kärrboda
Nummer: K0101.100

Sign/datum: FMR/IL 981123
Filmnummer: L98-0154

Byggnad: Uthus.
Typ av anläggning: Fritidshus. Troligen f d torp.
Placering på tomt:
Byggår: 1900-talets början.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.

Grund: Hörnsten.
Stomme: Regelverk.
Fasadmaterial/färg: Stående slät, locklist- och lockpanel/faluröd.

Takform: Pulpettak.
Takmaterial: Omålad korrugerad plåt.
Skorsten:
Vindskivor: Vita.
Rännor och rör:

Knutar, lister m m:
Fönster: Ursprungliga spröjsade fönster med kromoxidgröna bågar och karmar.
Entrédörr: Två äldre dörrar varav den ena svarttjärad, den andra kromoxidgrön.
Övriga dörrar: En nyare dörr på baksidan. På ena gaveln en igensatt dörr.
Förstukvist/trappa:
Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad O.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 Q

Sign/datum: FMR/IL 981123

Namn: Kärrboda

Filmnummer: L98-0155

Nummer: K0101.102

Byggnad: Dass/förråd.

Typ av anläggning: Fritidshus. Troligen f d torp.

Placering på tomt: Avsides, mot staket.

Byggår: 1920/30-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Hörnsten.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Smal och bred lockpanel/faluröd.

Takform: Pulpettak.

Takmaterial: Svartmålad plåt.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: 1 spröjsat fönster spröjsade, 1 nyare ospröjsat. Gröna bågar och karmar.

Entrédörr: Ursprunglig dörr med beslag.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad O.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Tranbygge 1:01 R

Sign/datum: FMR/IL 981123

Namn: Kärrboda

Filmnummer: L98-0155

Nummer: K0101.101

Byggnad: Bod, hölada, källare.

Typ av anläggning: Fritidshus. Troligen f d torp.

Placering på tomt: Nere i slänten, utanför staket.

Byggår: 1800-talets andra hälft.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1, källare.

Grund: Murad sten.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Omålat timmer.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 1kupigt lertegel, stickspån under.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Trad. ventilationsöppning. Se bild.

Entrédörr: Bräddörr med bandgångjärn. Helt igenväxt av slånbarssnår.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt mycket värdefull byggnad.

Övrigt: Källare under, med förstuga i tegel, bräddörr. Taket förstärkt med modernt virke.

Äldre fastighetsbet: Tång 1:03 A

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Björkhaga norra

Filmnummer: L98-0164

Nummer: K0101.043

Byggnad: Bostadshus

Typ av anläggning: Fritidshus.Troligen f d småbruk.

Placering på tomt:

Byggår: Ca 1900.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1,5 samt vind.

Grund: Sten/betong.

Stomme: Troligen plank.

Fasadmaterial/färg: Eternit/vit, NO-fasad:faluröd.

Takform: Brutet sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt tegel.

Skorsten: Tegelskorsten, något utkragad med plåtskoning.

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör: Galvaniserade.

Knutar, lister m m:

Fönster: Ospröjsade kopplade fönster. Blå bågar och karmar (plastfärg). Små originalfönster med spröjsad övre del på plan 2. Takkupor med spröjsade fönster på framsidan.

Entrédörr: Köksentré med blå ribbpanel, av 50-talstyp.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa: Betongtrappa.

Veranda: Eternitklädd. Spröjsade fönster på sidorna, delvis igensatta. Papptak. Används som hönsbur. Blåmålad dörr med bred ribbpanel. Betongtrappa.

Trädgård: Utsikt över fälten mot sydost. En mindre väg leder upp till fastigheten som ligger på ett impediment i gårde. Häststängsel. Gräsmatta runt hus. Huset ligger på en terrass av huggna stenblock. Humle klättrar på sydvästra fasaden. Nyponbuske. Syrén. Rönn och liten gran vid entré. Frukträd bakom hus och i nordost. Brunn bakom hus. Mot ladugården växer björk, snöbär och rhododendron. "Slipers" intill uppfartsväg mot jordkällare.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt intressant miljö. Troligen f d småbruk. Äldre uthus bevarade.

Övrigt:

Stockholms läns museum, Box 6176, 102 33 Stockholm, tel 08-690 69 60

Äldre fastighetsbet: Tång 1:03 B

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Björkhaga norra

Filmnummer: L98-0163

Nummer: K0101.702

Byggnad: Ekonomibyggnad/ladugård.

Typ av anläggning: Fritidshus.Troligen f d småbruk.

Placering på tomt: Ca 40 m från vägen.

Byggår: Slut av 1880-t el. tidigt 1900-t.

Plan: Byggd i vinkel.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1 samt vind.

Grund: Sten.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Svart plåt, spån under.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Gaveln mot gården har profilerad panel på röstet.

Fönster: Spröjade och ospröjsade fönster med vita bågar, karmar och foder. Profilerade foder.

Entrédörr: 4 inkörsportar av stående brädor.

Övriga dörrar: 2 svarta lastluckor. 1 mindre svartmålad dörr av liggande brädor.

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Byggnad viktig för landskapsbilden.

Övrigt: Vissa delar har ny panel. Gaveln mot skog, trol. dass. List vid nedre del av panelen.

Äldre fastighetsbet: Tång 1:03 C

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Björkhaga norra

Filmnummer: L98-0164

Nummer:

Byggnad: Uthus/förråd.

Typ av anläggning: Fritidshus.Troligen f d småbruk.

Placering på tomt: I skogen, snett bakom ladugården.

Byggår: Troligen 1940-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund:

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Plåt.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Ursprungliga spröjsade fönster med röda foder.

Entrédörr: Svarttjärad port.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Tång 1:03 D Sign/datum: FMR/IL 981201
Namn: Björkhaga norra Filmnummer: L98-0164
Nummer: K0101.044

Byggnad: Jordkällare.
Typ av anläggning: Fritidshus.Troligen f d småbruk.
Placering på tomt: Till vänster om uppfart.
Byggår: Slut av 1880-t el. tidigt 1900-t.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.
Grund:
Stomme: Sten.
Fasadmaterial/färg: Front av huggna stenblock. Jord och gräs.
Takform:
Takmaterial: Jord och gräs. På taket en flaggstång med vimpel.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör:
Knutar, lister m m:
Fönster:
Entrédörr:
Övriga dörrar:
Förstukvist/trappa: "Svale" med yttre och inre bräddörr. Betongstöd.
Veranda:
Trädgård:
Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.
Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Tång 1:09 A

Sign/datum: FMR/IL 9812 01

Namn: Björkhaga södra

Filmnummer: L98-0162

Nummer: K0101.046

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. Villa.

Placering på tomt:

Byggår: 1939 e u. "Nyklassicism".

Plan: 5-delad.

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Betong.

Stomme: Plank eller regelverk.

Fasadmaterial/färg: Locklistpanel/gul.

Takform: Sadeltak med valmade gavlar.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten: Skorsten av plåt. Ej symmetriskt placerad på taket.

Vindskivor: Trä, gröna.

Rännor och rör: Omålade, plåt.

Knutar, lister m m: Gröna knuta.

Fönster: Ursprungliga fönster, ospröjsade. Gröna bågar och foder, vita karmar.

Entrédörr: Trädörr med glasruta, gröna foder.

Övriga dörrar: 2 källardörrar av ribbor, grönmålade.

Förstukvist/trappa: Förstukvist med fyrkantiga vitmålade kolonner. Panel av gula ribbor. Trappan av betong med stålräcken.

Veranda:

Trädgård: Tomt vid väg, på impediment mellan 2 gårdar. Hamlat buskage mot väg och mot SV, även gunnebostängsel. Skog bakom hus, stenmur, häststängsel. En poppel i tomtgräns mot väg. 2 grindstolpar och mindre murparti i gult tegel. 2 svarta smidesgrindar. Plattsatt gång leder upp till hus. Gråsmatta runt hus. Björkar m fl lövträd, tall. Rhododendron och bergenia på baksidan. Tuja och annan barrväxt samt snöbär vid östfasad. Framför huset en terrass murad av huggna stenblock. Flaggstång, spaljé med klängväxt. Klängväxt även på husfasad t v om dörr. Äppelträd framför hus.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt intressant tidstypisk villa.

Övrigt: Uppbyggd terrass av gråsten framför huset. Stenplattor, troligen sandsten.

Stockholms läns museum, Box 6176, 102 33 Stockholm, tel 08-690 69 60

Äldre fastighetsbet: Tång 1:09 B

Sign/datum: FMR/IL 981201

Namn: Björkhaga södra

Filmnummer: L98-0162

Nummer: K0101.047

Byggnad: Vedbod och förråd.

Typ av anläggning: Fritidshus

Placering på tomt: Vid tomtgräns.

Byggår: 1920-40-tal

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Sten- och betongplint.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Liggande pärlspontpanel/vit och f d grön.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Papp.

Skorsten:

Vindskivor: Gröna.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutar.

Fönster: 2 spröjsade, ursprungliga. Roströda bågar och foder, vita karmar.

Entrédörr:

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Väsby 1:07 A

Sign/datum: FMR/IL 981202

Namn: Ön södra

Filmnummer: L98-0174

Nummer: K0101.186

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt:

Byggår: Troligen 1800-talets mitt.

Plan: Möjligen en förlängd enkelstuga.

Om- och tillbyggnad: På baksidan en liten kur av vitmålade plank och röd korrugerad plåt. Skydd för elinstallation?

Våningar: 1,5 inkl vind.

Grund: Gråmålad sten.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Spritputs/vit.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 1kupigt lertegel.

Skorsten: Modern skorsten med plåt.

Vindskivor: Blå.

Rännor och rör: Vita.

Knutar, lister m m: Blå knutar.

Fönster: Spröjsade fönster. Vita bågar och karmar. "Dalablå" foder. Inga fönster åt öster. Lunettfönster till vinden.

Entrédörr: 50-60-talsdörr med fönster och vitmålad masonit. Blått foder.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa: Trätrappa.

Veranda: Öppen veranda målad i vitt och blått. Snedspröjsade fönster på sidorna.

Trädgård: Fastigheten ligger på en höjd med utsikt åt väster över kyrkan och gärde. (Skogsdunge skymmer kyrkan). Häststängsel och gunnebostängsel runt tomt. Framför hus: berg i dagen, en syrénberså, gräsmatta som går fram till fasad. Rosor vid verandan. Rabatt vid södra gaveln, stor buske vid norra. Bakom hus: gräsmatta, "dike", några höga lövträd. SO om hus: rester av odlingskvarter. I söder några bärsbuskar. Några fruktträd, rhododendron. I NV nära tomtgräns brunn och bergenia. V om hus B: odling, troligen potatis, inramad av slipers.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull torpmiljö. Äldre uthus bevarade.

Övrigt:

Spiskåpa och järnspis kvar.

Äldre fastighetsbet: Väsby 1:07 B
Namn: Ön södra
Nummer: K0101.187

Sign/datum: FMR/IL 981202
Filmnummer: L98-0174

Byggnad: Gäststuga, bod, källare.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Söder om bostadshus.

Byggår: 1800-talets senare del.

Plan:

Om- och tillbyggnad: Åt V en liten tillbyggnad - ingång till källare. Panel av grova faluröda plank. Sadeltak med 1kupigt tegel, vita vindskivor. Faluröd bräddörr. I S öppet förråd eller spiltor för djur. Byggt av stolpar och fd lastpallar. Flackt sadeltak med pressenning. Vid entrén en dusch i vit korrugerad plåt med tegelgolv.

Våningar: 1.

Grund: Hörnsten.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Stående lockpanel och bart timmer/faluröd. Fasad åt söder klädd med omålad masonit.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten:

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Faluröda knutlådor.

Fönster: 1 fönster åt V. Spröjsat och okopplat. Vita bågar, karmar och foder.

Entrédörr: "50-talsdörr" med fönster och betsad ribbpanel.

Övriga dörrar: 1 faluröd boddörr av breda brädor med bandgångjärn.

Förstuvist/trappa: Modern trätrappa på lättbetongplint, vitt räcke och pulpettak med 2kupigt lertegel.

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Väsby 1:07 C

Sign/datum: FMR/IL 981202

Namn: Ön södra

Filmnummer: L98-0174

Nummer: K0101.188

Byggnad: Uthus, bod, dass, ev bastu.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Söder om bostadshus.

Byggår: 1800-talets slut.

Plan:

Om- och tillbyggnad: Ett tillbyggt vedförråd i korrugerad plast.

Våningar: 1.

Grund: Hörnsten.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Stockbakpanel och bart timmer/ljust faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 1kupigt lertegel, sticktak under.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör: Vit ränna.

Knutar, lister m m:

Fönster: 1 spröjsat, 2 ospröjsade. Målade i vitt och svart.

Entrédörr: 2 faluröda bräddörrar med bandgångjärn.

Övriga dörrar: I dassdörr, faluröda bräder. På södra gaveln 2 svarta dörrar av masonit, 50-60-tal.

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Väsby 1:08 A

Sign/datum: FMR/IL 981202

Namn: Ön norra

Filmnummer: L98-0172, -0175

Nummer: K0101.114

Byggnad: Bostadshus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: På platå i mitten av tomten.

Byggår: 1800-talets andra hälft.

Plan: Sidokammarstuga mycket ombyggd.

Om- och tillbyggnad: Takkupa med färgat glas.

Våningar: 1,5.

Grund: Sten. Delvis betong.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Grovkornig spritputs/vit.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Tegelröd plåt.

Skorsten: Utkragad plåtskodd tegelskorsten med huva.

Vindskivor: Gula.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Knutlådor, gula. Synliga takåsar.

Fönster: Nyare spröjsade och ospröjsade med vita bågar och karmar. Bruna foder (tidigare röda), vissa profilerade i schweizeristil. Några äldre fönster återanvända.

Entrédörr:

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda: Inbyggd veranda, troligen från 1970-talet. Grund av betongblock. Vit liggande slät panel.

Trädgård: Tomten ligger på en höjd med utsikt över kyrka och gårde. Häststängsel runt tomten. Tomten sluttar, skog bakom med fina granar och tallar. Gräsmatta runt huset. I norr en terrass med låg mexitegelmur under vindskydd av grönmålat trä. Flaggstäng. Flera enbuskar norr om hus. I anslutning till terrassen i norr (m. grill) ett bergsparti m. bl a bergenia. Grusat närmast hus. Rabatt vid fasad. Buskage med syrén i söder. Stora stenblock bakom huset och i en hög nära gräns mot Ön södra. Inhägnad odling. Gräsmatta. Framför huset frukträd och odling.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt intressant torpmiljö.

Övrigt:

Brunmålad luckdörr på gaveln, dock ingen trappa till denna.

Äldre fastighetsbet: Väsby 1:08 B

Sign/datum: FMR/IL 981202

Namn: Ön norra

Filmnummer: L98-0172, -0175

Nummer: K0101.115

Byggnad: Sportstuga/förråd, verkstad.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: På en höjd snett bakom bostadshuset, upp mot skogskanten.

Byggår: 1950-60-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Grönmålad betong.

Stomme: Timmer.

Fasadmaterial/färg: Synligt timmer/brunsvart.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten: Skorsten av tegel. I god kondition.

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Nyare och äldre fönster varav alla är spröjsade. De äldre på husets baksida. De har vitmålade bågar och karmar men bruna foder. Fodren är profilerade.

Entréddörr: Trä, lackerad.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda: Öppen veranda med kraftfullt snidade stolpar och sadeltak.

Trädgård: Rabatter runt huset.

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt: Hus i "dalastil".

Äldre fastighetsbet: Väsby 1:08 C

Sign/datum: FMR/IL 9812 02

Namn: Ön norra

Filmnummer: L98-0175

Nummer: K0101.116

Byggnad: Bostadsrum.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Långt ovanför bostadshus, mot skogskanten.

Byggår: Troligen 1960-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Hörnsten.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Liggande slät panel/faluröd.

Takform: Pulpettak.

Takmaterial: Grå plåt.

Skorsten:

Vindskivor: Gröna.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Gröna knutar.

Fönster: Liggande fönster m. "mittpost". Vita bågar och karmar, gröna foder.

Entrédörr: Stående vit pärlspontpanel.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa: Trappa av betong med 3 ingjutna klinkerplattor.

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Väsby 1:08 D

Sign/datum: FMR/IL 981202

Namn: Ön norra

Filmnummer: L98-0175

Nummer: K0101.119

Byggnad: Uthus.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Nedanför bostadshuset, mot vägen.

Byggår: Troligen 1960-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Sten- och betongplint.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Liggande slät panel/brun.

Takform: Pulpettak.

Takmaterial: Svart papp.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Gröna knutar.

Fönster: Ospröjsade fönster, vita karmar och bågar, gröna foder. 1 liggande spröjsat fönster med färgat glas.

Entrédörr:

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Väsby 1:08 E

Sign/datum: FMR/IL 981202

Namn: Ön norra

Filmnummer: L98-0172

Nummer: K0101.117

Byggnad: Förråd.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.

Placering på tomt: Långt ovanför bostadshus, mot skogskanten.

Byggår: Troligen 1960-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Sten, trästubbe och betongplint.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Locklistpanel/faluröd.

Takform: Pulpettak.

Takmaterial: Eternit.

Skorsten:

Vindskivor: Trä, gröna.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Gröna knutar.

Fönster: Fönster, vita bågar och karmar men gröna foder.

Entrédörr: Smala dubbla spegeldörrar på gavlarna, grönmålade.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Väsby 1:08 F
Namn: Ön norra
Nummer: K0101.118

Sign/datum: FMR/IL 981202
Filmnummer: L98-0172

Byggnad: **Dass.**

Typ av anläggning: Fritidshus. F d torp.
Placering på tomt: Långt ovanför bostadshus, mot skogskanten.
Byggår: Troligen 1960-tal.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.

Grund: Sten och tegelsten.
Stomme: Regelverk.
Fasadmaterial/färg: Liggande smala brädor/röd.

Takform: Pulpettak.
Takmaterial: Omålad plåt.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör:

Knutar, lister m m:
Fönster: Ett äldre spröjsat fönster med grönt foder.
Entrédörr: Mindre, äldre spegeldörr/blå. Grönt foder.
Övriga dörrar:
Förstuvist/trappa:
Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:24 B

Sign/datum: FMR/IL981125

Namn: Rydjan

Filmnummer: L99-0001

Nummer:

Byggnad: Uthus, vedbod m m.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d smedsbostad.Troligen f d småbruk.

Placering på tomt:

Byggår: Troligen 1950-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Stenplint.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Papp.

Skorsten:

Vindskivor: Röda.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: 2 spröjsade fönster av 50-talstyp. Vit, resp. röd båge, karm och foder.

Entrédörr: 2 faluröda bräddörrar.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt: Vedstapel.

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:24 C

Sign/datum: FMR/IL981125

Namn: Rydjan

Filmnummer: L99-0001

Nummer:

Byggnad: Jordkällare.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d smedsbostad. Troligen f d småbruk.

Placering på tomt:

Byggår:

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund:

Stomme: Tegelvalv och mur av natursten.

Fasadmaterial/färg: Jord och gräs. Front av huggna stenar.

Takform:

Takmaterial: Jord och gräs.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr:

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:24 D Sign/datum: FMR/IL 981125
Namn: Lundvalls stuga Filmnummer: L99-0002
Nummer: K0101.192

Byggnad: Bostadshus.
Typ av anläggning: Fritidshus. Villa.
Placering på tomt: Ca 100-200 m. från vägen.
Byggår: 1950-tal.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1 med vind. Källare och sout.vån.

Grund: Betong.
Stomme: Regelverk.
Fasadmaterial/färg: Fasadtegel/gul.

Takform: Sadeltak.
Takmaterial: 2kupigt betongtegel.
Skorsten: Skorsten av tegel med stor tv-antenn.
Vindskivor: Trä, ljusbruna.
Rännor och rör: Svarta stuprännor och stuprör.

Knutar, lister m m:
Fönster: Spröjsade källarfönster och ospröjsade bostadsfönster med vita bågar och bruna karmar.
Entrédörr: Träpanelad med fönster. Oljad.
Övriga dörrar:
Förstuvist/trappa:
Veranda:

Trädgård: Gräsmatta på framsidan. Stor rund stensatt rabatt bredvid tall. Stora stenar spridda över tomten. Liten terrass på östra sidan. Gräsmatta på baksidan. Båformad sandlåda i plast. Häststängsel mot öppen mark och slyskog. Dike längs med stängslet. Tomten omgiven av träd på baksidan och västra sidan. Stenröse på framsidan. Gungställning på västra sidan. Rydjan och Lundvalls stuga ligger på samma fastighet.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt intressant, tidstypisk villa.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:24 E

Sign/datum: FMR/IL 981125

Namn: Lundvalls stuga

Filmnummer: L99-0002

Nummer: K0101.193

Byggnad: Garage.

Typ av anläggning: Fritidshus. Villa.

Placering på tomt: Brevid bostadshuset, något tillbakadraget.

Byggår: 1950-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Betong.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Fasadtegel/gul.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: 2kupigt lertegel.

Skorsten:

Vindskivor: Vita. Sågade så att teglet vilar på dem.

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster: Spröjsade fönster med bruna bågar, karmar och foder.

Entrédörr: Garageport av stående vita brädor med brunt foder.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad D.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:26 A
Namn: Backliden
Nummer: K0101.139

Sign/datum: FMR/IL 981125
Filmnummer: L99-0005

Byggnad: Bostadshus.
Typ av anläggning: Fritidshus. Villa.
Placering på tomt:
Byggår: 1932 e u.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1,5. Källare.

Grund: Betong.
Stomme: Regelverk.
Fasadmaterial/färg: Locklistpanel/faluröd.

Takform: Sadeltak.
Takmaterial: 2kupigt lertegel.
Skorsten: Äldre skorsten av tegel. Plåtskodd.
Vindskivor: Vita.
Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Vita knutar.
Fönster: Ursprungliga fönster med vita bågar, karmar och foder.
Entrédörr: Vitmålad dörr av ca 3 cm tjocka träribbor.
Övriga dörrar: I grunden en trälucka, svart locklistpanel. Källardörr av masonit, nyare.
Förstuvist/trappa: Förstugan är inbyggd, plåttak över ingången.
Veranda:

Trädgård: Häststängsel och häck. Grind av Gunnebostängsel. Gräsmatta på framsidan. Frukträd. Bred gång från grinden upp bredvid huset. Huset ligger på en terrass. Ridå av buskar och småträd inramar plats framför huset och skiljer av en del av tomten från huset. "Ingångshål" i mitten. Framför denna plantering buskar och frukträd och ett grönsaksland. Omgiven av skog på två håll. Uthuset på baksida ligger på en kulle. Björk, gran i utkanten av tomten, på norra sidan.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt intressant, tidstypisk byggnad.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:26 B

Sign/datum: FMR/IL 981125

Namn: Backliden

Filmnummer: L99-0005

Nummer: K0101.140

Byggnad: Garage.

Typ av anläggning: Fritidshus. Villa.

Placering på tomt: Bakom bostadshuset, upp mot skogen.

Byggår:

Plan:

Om- och tillbyggnad: Plåtbyggnad med trädörr. Ev. dass.

Våningar: 1.

Grund:

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Plåt, delvis röd, delvis ommålad.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Plåt.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr:

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:27 A Sign/datum: FMR/IL 981123
Namn: Kärrboda västra (Mellersta) Filmnummer: L98-0157
Nummer: K0101.083

Byggnad: Bostadshus.
Typ av anläggning: Fritidshus. F d småbruk.
Placering på tomt: Indraget från väg.
Byggår: 1800-talets slut.
Plan: Byggt i vinkel. Tid. 2 lägenheter.
Om- och tillbyggnad: Moderniserat 1934 e u. Tillbyggnad i vinkel på baksidan. Takkupa.
Våningar: 1,5.

Grund: Betong.
Stomme: Plank, möjligen resvirke.
Fasadmaterial/färg: Spritputs/vit.

Takform: Brutet tak.
Takmaterial: "Plege", korrugerad plåt på veranda.
Skorsten: Utkragad plåtskodd skorsten.
Vindskivor: Bruna.
Rännor och rör: Svarta.

Knutar, lister m m:
Fönster: Spröjsade fönster. Blå bågar, vita karmar, foder i slätputs. 1 takkupa.
Entrédörr:
Övriga dörrar:
Förstuvist/trappa: Betongtrappa m. brunt räcke.
Veranda:

Trädgård: Fastigheten ligger på en höjd. Häststängsel. Gräsmatta runt hus, fruktträd. Rosor vid fasad. Uteplats V om hus, m. tryckimpregnerat virke.

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt intressant miljö. F d småbruk. Äldre uthus bevarade.

Övrigt: 1800-tals kakelugn.

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:27 B Sign/datum: FMR/IL981123
Namn: Kärrboda västra (Mellersta) Filmnummer: L98-0157
Nummer: K0101.085

Byggnad: Uthus/vedbod. F d visthusbod.
Typ av anläggning: Fritidshus. F d småbruk.
Placering på tomt: Ca 8 m från vägen.
Byggår: 1800-talets mitt?
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.
Grund: Hörnsten.
Stomme: Knuttimrat.
Fasadmaterial/färg: Gavel mot gården: locklistpanel. Gavel mot väg och framsida: stockbakpanel. Baksida: synligt timmer. Faluröd.
Takform: Sadeltak.
Takmaterial: Omålad korrugerad plåt.
Skorsten:
Vindskivor: Röda.
Rännor och rör:
Knutar, lister m m: Faluröda knutlådor, de två översta stockarna synliga.
Fönster:
Entrédörr: Bräddörr med bandgångjärn.
Övriga dörrar:
Förstuvist/trappa:
Veranda:
Trädgård:
Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull äldre timrad bod.
Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:27 C

Sign/datum: FMR/IL 981123

Namn: Kärrboda västra (Mellersta)

Filmnummer: L98-0157

Nummer:

Byggnad: **Dass.**

Typ av anläggning: Fritidshus. F d småbruk.

Placering på tomt: Bakom uthuset/vedboden.

Byggår: Troligen 1960-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Träplankor.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/vit. Ena gaveln omålad.

Takform: Pulpetak.

Takmaterial: Papp.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Svarta knutar.

Fönster: Ett ospröjsat fönster, omålat.

Entrédörr: Vit bräddörr.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:27 D Sign/datum: FMR/IL 981123
Namn: Kärrboda västra (Mellersta) Filmnummer: L98-0158
Nummer: K0101.084

Byggnad: Jordkällare.
Typ av anläggning: Fritidshus. F d småbruk.
Placering på tomt: Utanför staketet, ned mot vägen.
Byggår: Troligen 1930-tal.
Plan:
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.
Grund:
Stomme: Betong och gråsten.
Fasadmaterial/färg: Jord och gräs. Betongfront.
Takform:
Takmaterial: Jord och gräs.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör:
Knutar, lister m m:
Fönster:
Entrédörr: Trädörr av smala liggande brädor. Spår av tjärning.
Övriga dörrar:
Förstuvist/trappa:
Veranda:
Trädgård:
Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.
Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:27 E Sign/datum: FMR/IL 981123
Namn: Kärrboda västra (Mellersta) Filmnummer: L98-0158, L99-0006.
Nummer: K0101.861

Byggnad: F d stall och ladugård, nu militärförråd.
Typ av anläggning: Fritidshus. F d småbruk.
Placering på tomt: Utanför stängsel, på andra sidan vägen.
Byggår: 1925 e u.
Plan: Byggt i vinkel.
Om- och tillbyggnad:
Våningar: 1.

Grund: Hörnsten, betong.
Stomme: Regelverk.
Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd.

Takform: Sadeltak.
Takmaterial: Korrugerad plåt.
Skorsten:
Vindskivor:
Rännor och rör:

Knutar, lister m m:
Fönster: Spröjsade, ursprungliga. Faluröda bågar, karmar och foder.
Entrédörr: 1 dörr i faluröd liggande fasspontpanel. 1 port i svart liggande fasspontpanel.
Övriga dörrar: Bräddörr och port, faluröda. 1 stor port med svart korrugerad plåt åt S.
Förstuvist/trappa:
Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Kulturhistoriskt värdefull karaktärsbyggnad i landskapet.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:27 F

Sign/datum: FMR/IL 981123

Namn: Kärrboda västra (Mellersta)

Filmnummer: L98-0157

Nummer:

Byggnad: Uthus. Garage.

Typ av anläggning: Fritidshus. F d småbruk.

Placering på tomt: Utanför tomt.

Byggår: Troligen 1940-t.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Hörnsten

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd.

Takform: Pulpettak.

Takmaterial: 1kupigt lertegel.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr: 2 stora portar.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:36 A

Sign/datum: FMR/IL 981125

Namn: Udden

Filmnummer: L99-0004

Nummer: K0101.056

Byggnad: **Bostad.**

Typ av anläggning: Fritidshus. Sportstuga.

Placering på tomt:

Byggår: 1950-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad: Tillbyggd i omgångar, i vinkel.

Våningar: 1, med liten vind.

Grund: Betongplint.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Eternit/gråmelerad.

Takform: Sadel- och pulpettak.

Takmaterial: Papp.

Skorsten: Nyare skorsten.

Vindskivor: Vita.

Rännor och rör: Gröna stuprör, vita hängrännor.

Knutar, lister m m: Gröna knutar.

Fönster: Ospröjsade fönster, vita bågar och karmar, gröna foder.

Entrédörr: Brun trädörr.

Övriga dörrar: Igensatt brun dörr.

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård: Ligger på en "udde" i åkern. Tomten ligger upphöjt i förhållande till omgivningen. Häststängsel med inre taggträdsstängsel. Skogstomt, mest granar (närmast vägen) och björkar mot åkern. Några enar. Öppen gräsyta framför huset. En järnek, en silvergran och några buskar. Stenparti vid tomtgräns med bergenia. Klångväxt på fasaderna. Samling av skyltar.

Kulturhistoriskt värde: **Kulturhistoriskt intressant tidstypisk sportstuga.**

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:36 B

Sign/datum: FMR/IL 981125

Namn: Udden

Filmnummer: L99-0004

Nummer: K0101.057

Byggnad: Förråd.

Typ av anläggning: Fritidshus. Sportstuga.

Placering på tomt:

Byggår: 1960/70-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1.

Grund: Hörnsten.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Papp.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m: Faluröda knutar.

Fönster: Spröjsade fönster med vita bågar, karmar och foder.

Entrédörr: Grön masonitdörr.

Övriga dörrar:

Förstuvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:36 C

Sign/datum: FMR/IL 981125

Namn: Udden

Filmnummer: L99-0004

Nummer: K0101.058

Byggnad: Garage/förråd, dass.

Typ av anläggning: Fritidshus. Sportstuga.

Placering på tomt: Vid grinden.

Byggår: 1950-tal.

Plan:

Om- och tillbyggnad: Dass. Korrugerad eternit på pulpettak.

Våningar: 1.

Grund: Hörnsten.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Stående slät panel/faluröd. På ena gaveln en stor masonitskiva.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: Papp.

Skorsten:

Vindskivor:

Rännor och rör:

Knutar, lister m m:

Fönster:

Entrédörr:

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa:

Veranda:

Trädgård:

Kulturhistoriskt värde: Se byggnad A.

Övrigt:

Äldre fastighetsbet: Svedjesta 1:41 A

Sign/datum: FMR/IL 981125

Namn: Villan

Filmnummer: L99-0008

Nummer: K0101.176

Byggnad: Bostadshus

Typ av anläggning: Fritidshus. Villa.

Placering på tomt: Indraget från väg.

Byggår: 1950-t.

Plan:

Om- och tillbyggnad:

Våningar: 1,5. Inredd källare.

Grund: Betong.

Stomme: Regelverk.

Fasadmaterial/färg: Brun panel på förvandring, vitgrå puts.

Takform: Sadeltak.

Takmaterial: "Plegel".

Skorsten: Putsad skorsten.

Vindskivor:

Rännor och rör: Svarta.

Knutar, lister m m: Inklädd takfot. Bruna knutar.

Fönster: Ursprungliga ospröjsade. Vita bågar och karmar. Stor takkupa på baksidan, med liggande fasspontpanel, sadeltak.

Entréddörr: Brun ribbpanel med fönster.

Övriga dörrar:

Förstukvist/trappa: Betongtrappa med svart smidesräcke.

Veranda:

Trädgård: Grindstolpar i gult tegel. Svart smidesgrind. Staket saknas mot gatan. Rabatter längs huset. Klängväxt på fasad. Små rabattgrupper, en stenkantad. Buskar runt altanen. Mycket barrväxter. Enar. Tall och gran omger tomten. Nyponbuskar. Skog bakom huset.

Kulturhistoriskt värde: Av mindre kulturhistoriskt intresse.

Övrigt: Garagenedfart på baksidan. Altan med svart smidesräcke över garage. Tegelstolpar målade med vit plastfärg. Ljus turkos trappa.