

# Magasin, Brottö

Antikvarisk medverkan vid renovering av en magasinsbyggnad på fastigheten Brottö 1:103 inom Brottö kulturresevat, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland

*Lisa Sundström*  
Rapport 2010:36





# Magasin, Brottö

Antikvarisk medverkan vid renovering av en magasinsbyggnad på fastigheten Brottö 1:103 inom Brottö kulturresevat, Ljusterö socken, Österåkers kommun, Uppland

*Lisa Sundström*  
Rapport 2010:36

Omslagsbild: Magasinsbyggnad före renovering. Foto: Lisa Sundström, bildnr: Ip20100502

Samtliga foton tagna av Lisa Sundström.

Rapporten finns i PDF-format på adressen [stockholms.lans.museum](http://stockholms.lans.museum)



Sickla Industriväg 5B, 131 34 Nacka  
Tel 08-586 194 00 Fax 08-32 32 72  
Webb: [stockholms.lans.museum](http://stockholms.lans.museum)



© Stockholms läns museum  
Produktion: Stockholms läns museum

Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande 97.0133

---

Nacka 2010

## Innehåll

Sammanfattning av utförda åtgärder .....	8
Administrativa uppgifter .....	8
Byggnadshistorik med relevans för ärendet .....	9
Utförda åtgärder.....	10
Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder.....	13



## Sammanfattning av utförda åtgärder

Arbetena har i huvudsak bestått i renovering av golvbjälkar och syllstockar, genomgång och omläggning av tak samt restaurering av fönster och fönsterfoder.

## Administrativa uppgifter

Objekt: Magasinsbyggnad på Brottö

Socken: Ljusterö

Kommun: Österåker

Landskap: Uppland

Arbetshandlingar: Anbud, Brötas AB

Länsstyrelsens beslut: 434-09-87720

Byggherre/beställare: Anita Jansson

Entreprenörer: Brötas AB

Antikvariskt medverkande: Lisa Sundström, Stockholm läns museum

Byggnadstid: april – september 2010

Antikvarisk slutbesiktning: 2010-06-09

Efterbesiktning: Kersti Lilja, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2010-09-03



## Byggnadshistorik med relevans för ärendet

Magasinsbyggnaden är en f.d. visthusbod som i äldre tid hörde till Brottö gård. Visthusboden är enligt Franzon<sup>1</sup> uppförd år 1885.



*Magasinet före renovering. Bildnr: Ip20100503.*

---

<sup>1</sup> Siv Franzon, *Ingmarsö, Husen, människorna och deras historia*, s. 162

## Utförda åtgärder

Byggnaden uppvisade framförallt skador i golvbjälklag och syllar men även fönster och vattbrädor var i dåligt skick. Tre golvbjälkar ersattes med nya. Syllstockarna ersattes på tre sidor och på den fjärdes sidan kompletteringslagades syllen till hälften. Vattbrädor nyttillverkades. På en fasad lagades ersattes en del panel med ny.



*Angripna golvbjälkar före renovering. Bildnr: lp20100504.*



*Svårt angripen del av syllstock och trasiga vattbräddor. Bildnr: lp20100505.*



*Tre golvhjälkar nytillverkades samt syllstockar på tre sidor. Entrésidans syllstock lagades till hälften med nytt virke. Bildnr: lp20100506.*



*Nya vattbräddor tillverkades. Bildnr. lp20100507.*

Taket lades om och kompletterades i mindre utsträckning med på gården befintligt taktegel. Underlagspanel och takpapp visade sig vara i gott skick. Bär- och ströläkt lagades samtnockbrädor, täckbrädor och vindskivor nyttillverkades.



*Vattbrädor, nockbrädor, täckbrädor och vindskivor nyttillverkades samt en mindre del panel ersattes med ny. Foto: Lisa Sundström, bildnr. lp20100508*

Fönsterbågarna var i dåligt skick och vindsfönstret saknade fönsterbåge. Vindsfönstret var på insidan försatt med en större trerutsbåge. Nya fönsterbågar tillverkades av Näsakers snickeri samt glasades med gammalt glas och kittades hos NP Ringström Glasmästeri AB, Stockholm.


Ett fönsterfoder kompletteringslagades samt vattbrädan över dörr och fönster nyttillverkades.

## Kulturhistorisk bedömning av utförda åtgärder

Magasinet är ett välbevarat fint exempel på Brottös traditionella ekonomihusbebyggelse och ingår som en värdefull del i miljön inom Brottö kulturresevat.

Utförda arbeten har utgjort ett led i säkerställandet av magasinets bevarande för framtiden. Arbeten är utförda i enlighet med länsstyrelsen beslut.

Målningsarbete ingår inte i entreprenaden eller i dokumentationsuppdraget och kommer att färdigställas av fastighetens ägare.



*Magasinet efter utförd renovering. Foto: Lisa Sundström, bildnr. lp20100509*