

Ombyggnad och renovering av

Gustavsbergs gravkapell

Antikvarisk kontroll av Gustavsbergs gravkapell, Gustavsbergs socken, Värmdö kommun, Uppland

Eva Wallström
Rapport 2003:9

Innehåll

Bakgrund	4
Ombyggnad och renovering	4
Administrativa uppgifter	4
Ritning över Gustavsbergs kapell	5
Bilder från renoveringsarbetet	6

STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Box 6176 102 33 Stockholm
Tel 08-690 69 60 Fax 08-32 32 72
Besöksadress: Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6
Hemsida www.lansmuseum.a.se

Rapporten finns i PDF-format på hemsidan

© Stockholms läns museum
Produktion: Stockholms läns museum
Redaktionell bearbetning: Åsa Lundström

Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande 97.0133
Stockholm 2003

Bakgrund

Gustavsbergs gravkapell är ritat av arkitekt Ferdinand Boberg och uppfördes 1925. Kapellet har ett kor förhöjt med tre trappsteg och mot östra korväggen står ett stenaltare under ett runt fönster med en glasmålning av Einar Forseth. Från korets nivå går en stenkatafalk ut i kyrkorummet. Katafalkens anslutning till korttrappan försvårade anhörigas defilerings runt kistan. Katafalkens dominans i rummet gjorde även att kapellet var svårt att använda för andra ändamål än begravningar.

Kapellets port består av ett par dubbeldörrar. Vintertid saknades ett vindfång.

Uppvärmningen i kapellet sker genom element som är monterade på väggarnas kalkstenssockel. Elementen var onödigt skrymmande och skymde den dekorativa sockeln.

AIX arkitekter presenterade ett förslag på ombyggnad som gillades av läns museet och länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade att ombyggnaden fick utföras och Läns museet svarade för den antikvariska kontrollen. Syftet med den antikvariska kontrollen är att se till att de kulturhistoriska värdena tas till vara och att de antikvariska kraven på varsamhet tillgodoses.

Ombyggnad och reovering

AIX arkitekters förslag innebar att stenkatafalken revs och dess sandstenshäll fälldes in i kalkstengolvets nivå. De delar av trappan upp till koret som tidigare varit inbyggd i katafalken lagades i med kalksten av typen finslipad röd jämtland. Ursprungsidan att använda sidostenarna från katafalken till att laga korttrappan fick överges då de stenarna inte räckte till.

De gamla elementen byttes ut mot mindre och därmed också mindre framträdande exemplar som målades in i kalkstenssockelns kulör.

Kapellets försågs med ett vindfång av två glasörrar med stålprofiler. Av utrymningskäl hängdes ytterdörrarna om så att de nu är utåtgående.

Kapellets samtliga dörrar sågs över och justerades så att bli sprickor mellan ramverk och spegel åtgärdades. Dörrarna behandlades med linolja/terpentin.

Kapellets invändiga väggar målades om med latexfärg i kulör NCS 1000N. Den närmast föregående ommålningen genomfördes år 1976.


Administrativa uppgifter

SSLM:s dnr	2002:116
Länsstyrelsens dnr	2041-01-48045
Antikvarisk kontrollant	Eva Wallström
Foto	Eva Wallström

Den fullständiga fotodokumentationen förvaras på Stockholms läns museum. Den fullständiga dokumentationen rörande ärendehandläggningen förvaras på Stockholms läns museum samt ATA (Antikvarisk - topografiska arkivet).



*Bildbeteckning: Lp20020033.
Katafalken före borttagandet.*



*Bildbeteckning: Lp20020031.
Katafalken efter ombyggnaden,
sandstenshällan nedsänkt i golvet.*



*Bildbeteckning: Lp20020034 Gustavsbergs gravkapell, norra
längsidan.*



*Bildbeteckning: Lp20020032. Det nya
vindfånget.*