

Utvändig restaurering

# Kapellet, Överjärva gård

---

Antikvarisk kontroll, kapellet Överjärva gård,  
Solna socken, Solna kommun, Uppland

*Kersti Lilja*

Rapport 2003:31

 STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Box 6176 102 33 Stockholm

Tel 08-690 69 60 Fax 08-32 32 72

Besöksadress: Klarahuset, Sabbatsbergsvägen 6

© Stockholms läns museum

Produktion: Stockholms läns museum

Redaktionell bearbetning: Kersti Lilja

Allmänt kartmaterial: Lantmäteriverket. Medgivande 97.0133

---

Stockholm 2003

## Antikvarisk kontroll

Under sommaren och hösten 2003 har gårdskapellet på Överjärva gård genomgått en yttre restaurering med hjälp av statliga byggnadsvårdsbidrag. Bidrag gavs även till framtagandet av en byggnadshistorisk dokumentation.

Restaureringen har projekterats av Restaurator, vilka även skall ta fram den byggnadshistoriska dokumentationen. Antikvarisk kontroll, slutbesiktning och rapport har utförts av Kersti Lilja, Stockholms läns museum. Slutbesiktning skedde 2003-10-03.

Kapellet är uppfört i trä och tegel omkring år 1870. Det är ännu inte klarlagt om byggnaden har uppförts i olika etapper.

## Restaureringen

Restaureringen omfattades av puts- och målningsarbeten. Putsarbeten utfördes av TP Mur & Puts AB, Stockholm. Målningsarbeten av LA Måleri AB, Stockholm. Snickeri utfördes av Göran Swed snickare, Stockholm.

All befintlig puts knackades bort från tegelstommen runt entrén. Därefter gjordes omputsning av fasader runt entrén med kalkputs och avfärgning med kalkfärg.

Alla yttre ytor av trä och metall såsom fasader, fönster, fönsterbleck, dörrar och takfot har målats med Ottossons linoljefärg. Följande färger har använts; På liggande panel, i snickeriernas "hål" samt takpanel S2030-Y30R. På all snickarglädje i fasad S6020-Y40R. Fönsterfoder, "tappar", taktassar, liggande bräda i fasad mellan taktassarna och snickarglädje i takfot S5030-Y40R. Fönsterbågarnas utsida S7020-Y40R, insidan S2010-Y20R.

Arbetena beskrivs närmare i Restaurators arbetsbeskrivning.

## Administrativa uppgifter

SSLM:s dnr	2003:087
Länsstyrelsens dnr:	434-03-11-843
Antikvarisk kontroll och foto:	Kersti Lilja
Beställare	Solna stad, Stadsbyggnadsdivisionen

Den fullständiga dokumentationen rörande ärendehandläggningen förvaras hos Stockholms läns museum samt hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Fullständig fotodokumentation förvaras på Stockholms läns museum.



*Kapellet efter restaureringen. Fönstren är ännu inte insatta. Foto Kersti Lilja*